

## **Ausfall Bi-Xenon etc..**

**Beitrag von „Wiener“ vom 28. September 2006 um 17:22**

Bei meinem V6TDI, Auslieferung November 2005, ist unter der rechten Leuchteinheit ein Träger aus relativ dünnem Plastik, der bei mechanischer Belastung so wackelt, als ob er nicht fest montiert wäre. In diesen Plastikteil ist seitlich zum Motor hin ein Schraubenelement (ich glaube ein Sechskant-Torx) integriert, mit dem die Leuchteinheit fixiert werden kann.

Wenn alles fest montiert ist und man rüttelt außen an der Leuchteinheit, glaubt man als Laie kaum, dass wirklich alles ordnungsgemäß befestigt sein soll. Sogar mein Mechaniker hat sich nochmals vergewissert, ob der Plastikträger auch wirklich richtig fixiert ist.

Grüße aus Wien

Wiener