

V10 Ruckeln im Schiebetrieb

Beitrag von „bluwe“ vom 13. Oktober 2006 um 17:45

Hallo,

bei mir war es der stellmotor der automatik der einem einen leichten,aber deutlich merkbaren schlag ins Kreuz gab.Hat tierisch lange gedauert bis sie es raus hatten...

aber seither schaltet das Baby seidenweich! 