

# **V10 Ruckeln im Schiebetrieb**

**Beitrag von „revexus“ vom 23. Oktober 2006 um 23:00**

Ich hatte das selbe Problem bei meinem V6 TDI. Beim VW Händler haben Sie einen Softwareupdate der Motor- und Getriebeelektronik gemacht und seither ist es behoben. Gemäss Garage war das Problem bei der Steuerung der Abgasrückführung.