

## **... und auch erwischt**

**Beitrag von „TRON“ vom 25. Oktober 2006 um 19:46**

es existiert in der Schaltbox des Batteriemaneagements unterhalb des Fahrersitzes eine im Fall einer Airbagauslösung ausgelösten bzw. geöffneten Lastschalters. Dieser muss manuell wieder zurückgesetzt werden. Info's dazu stehen auch in der Betriebsanleitung.

Da die Reparatur aber in einer Fachwerkstatt stattfindet, gehe ich davon aus, das diese Ursache für das vorliegende Verhalten ausscheidet.

Falls das Problem gelöst wurde, bin ich an der Auflösung des Rätsels ebenfalls interessiert : also bitte veröffentlichen ..

Viel Erfolg !

Grüße

Tron