

# Leck der Heckscheibenwaschanlage

Beitrag von „MemphisStein“ vom 4. November 2006 um 10:43

[Zitat von FrankS](#)

Genau. Diese Stelle liegt direkt unter dem blanken Dachblech, das bisschen Isolierung, das der Dachhimmel bietet, dämmt dabei in die ‚falsche‘ Richtung, zum Innenraum hin.

Gruß, Frank

Fehlkonstruktion? 