

Probleme mit Scheibenwischern

Beitrag von „artosart“ vom 4. November 2006 um 12:28

Hallo,

Bei mir geht die 15cm breite Schmierage auch wieder los. Hatte in der Bucht Ersatzgummis bestellt und war damit ganz zufrieden. Es liegt offensichtlich an der falschen Druckverteilung auf der Fahrerseite. Auf der Beifahrerseite gibt es bei meinem T 0 Probleme, auch nach einem Wechsel leistet der Schmierfink, der vorher auf der Fahrerseite montiert war, dort gute Dienste. Werde mal probieren, ob es mir gelingt den Druck zu erhöhen, bei höheren Geschwindigkeiten müsste das Aufkleben eines Spoilers etwas bringen, bei niedrigem Tempo fällt mir noch nichts ein.

Keep cruising

Gerald