

Ausfall Bi-Xenon etc..

Beitrag von „dreyer-bande“ vom 22. November 2006 um 15:28

[Zitat von Dieter131](#)

Hallo,

ist doch irgendwie seltsam warum immer rechts ?? 😞

Habe den T. jetzt im 14. Monat und einmal Komplettaustausch **rechts**.

Das kann ja ansich nur noch konstruktionsbedingt sein.

Gruß

Dieter

Alles anzeigen

Also, konstruktionsbedingt geht nicht.

Bei meinem Dicken war es **links**.

Trotz Austausch wurde der Fehler nie behoben.

Daher ging er auch u.a. mit defektem Licht zurück an den Händler, so wie er zu mir gekommen ist.

Gruß