

Ausfall Bi-Xenon etc..

Beitrag von „Dieter131“ vom 22. November 2006 um 16:07

[Zitat von dreyer-bande](#)

Also, konstruktionsbedingt geht nicht.

Bei meinem Dicken war es **links**.

Trotz Austausch wurde der Fehler nie behoben.

Daher ging er auch u.a. mit defektem Licht zurück an den Händler, so wie er zu mir gekommen ist.

Gruß

Danke für die Info Hannes. Dann werde ich mir wohl mal vorsichtshalber ein paar Kerzen ins Handschuhfach legen.:D (Obwohl es garnicht sooo lustig ist)

Gruß

Dieter