

Zitterndes Xenon Licht

Beitrag von „Franks“ vom 28. November 2006 um 00:35

[Zitat von Ganove](#)

Problem:

Das neue Licht leuchtet deutlich gelber als die alten Lampen, ...

Von genau dieser Problematik habe ich neulich irgend wo gelesen (vermutlich in einem der US-Touareg- Foren). Die Aussage bzw. ‚Lösung‘ war, dass ein neuer Xenon- Brenner erstmal deutlich gelb ist, das sich aber nach ein paar Betriebsstunden gibt, dann wird das Licht Xenon-weiß. Ob das allerdings alles so stimmt, kann ich nicht sagen.

Gruß,

Frank