

Zitterndes Xenon Licht

Beitrag von „GGue1313“ vom 28. November 2006 um 08:54

[Zitat von Ganove](#)

Unserer T ist letzte Woche wg. zitterndem Xenon beim 😊 gewesen.

Diagnose:

Licht flackert aufgrund unregelmässigem Abbrand der Elektroden in der Leuchteinheit, Fehler ist in WOB bekannt

Abhilfe:

Austausch gegen neue Leuchteinheiten, diese sind eine Weiterentwicklung welche nicht identisch mit den alten Lampen sind.

Problem:

Das neue Licht leuchtet deutlich gelber als die alten Lampen, im Vergleich zum schneeweissen Xenon in unserem X5 schaut die Funzel wie eine alte H4-Leuchte aus, die Lichtausbeute ist deutlich geringer.

Hat von Euch auch bereits jemand solche Erfahrungen beim Austausch der Leuchtmittel gegen die aktuelle Version von 11/06 gemacht ?

Gruss Chris

Alles anzeigen

Genau die gleiche Geschichte wie bei mir;

"Angeblich" wird es mit der Zeit wieder etwas "heller", aber so richtig überzeugt bin ich davon noch nicht;

(und laut dem Link unten ist das auch nicht der Fall!!!!)

Eine genaue Erklärung warum neuen Xenon Lampen generell gelblicher sind findet ihr hier:

<http://www.tigergate.de/xenon-licht-faq/xenon-licht-faq.html>