

Bergabfahrhilfe-Fehler, Bei AHK Betrieb ?!

Beitrag von „Turbotime“ vom 27. Dezember 2006 um 20:15

Hi Leute

ich habe das Problem, das der Touareg im FIS beim AHK Betrieb schreibt "Fehler Bergabfahrassistent"

Hat das hier noch jemand?

Es passiert beim Bremsen mit Hänger oder im normalen AHK Betrieb!

VW kennt leider keine Lösung!

Danke schonmal

ps.

Ebenso noch folgende Mängel

·[FONT="] [/FONT]Mittelarmlehne verursacht Geräusche beim Auflehnen des Arms, vermutlich d. Cupholderhalter

·[FONT="] [/FONT]Bordbuchhalter fällt herunter beim Aufklappen des Handschuhfachdeckels (bereits gewechselt)

·[FONT="] [/FONT]Tiptronic-Schaltstufenwählhebel klemmt, bzw. Knopf zum Verstellen des Wählhebels steckt sporadisch fest

·[FONT="] [/FONT]Spaltmaß der Frontstoßfängerabdeckung passt nicht gleichmäßig (Fahrerseite, Aufnahmepunkt der Frontstoßfängerabdeckung, am Führungsprofil des Kotflügels)

·[FONT="] [/FONT]Spaltmaß der Rückleuchte rechts (Heckklappe) stimmt nicht, mit links überein (Unterhalb zu groß)

·[FONT="]

[/FONT]

·[FONT="] [/FONT]Scheinwerfer vorn beschlagen sporadisch

·[FONT="] [/FONT]Sommerbereifung weist Sägezahnbildung seit Km Stand: 4.200 auf, Winterbereifung verursacht ebenso Ruckeln im Lenkrad bei ca. 120 Km/h.