

Wasser läuft in Kofferraum

Beitrag von „dieter 47“ vom 5. Januar 2007 um 21:00

Hallo zusammen,

gleiches Problem hatte ich (s. Beitrag unten) und ist inzwischen behoben.

Ein Dichtungsgummi für die Heck-Klappenbefestigung im Dach hing lose an der Schwinge.
Es wurde ein neues Dichtungsgummi eingesetzt, welches von VW inzwischen modifiziert wurde.
Demnach muß dieses Problem schon häufiger (1. Serie?) aufgetaucht sein.
Der Austausch erfolgte jetzt auf der linken Seite; die rechte Seite hatte schon ein neues (überarbeitetes) Gummi (muss vom Vorbesitzer reklamiert worden sein).
Der Dachhimmel sowie die Seitenverkleidung mußten für die Rep.arbeit gelöst werden.

Wegen der Rechnung bin ich noch mit dem Freundlichen in Verhandlung; falls keine Kulanz gewährt wird, werde ich direkt an VW schreiben.

Grüsse aus Paderborn