

# IPod

**Beitrag von „Corvette-1111“ vom 13. Januar 2007 um 20:03**

Daurch, dass bei mir der Icelink abgeschlossen wurde, nachdem eine Sekunde vorher der Stecker des Wechslers aus dem Rücken des Radiodisplays gezogen wurde, kann ich nicht mal sagen, wieviel Steckmöglichkeiten hinten dran sind. Ich hatte damals einfach "alt gegen neu" getauscht.

Sollten es mehrere gleiche Steckmöglichkeiten sein, probiere es doch einfach aus. Ich würde sowieso erst die Verkabelung fertig machen, dann probieren, ob alles funktioniert und ERST DANN das Gerät wieder im Armaturenbrett einbauen.

Ich drück Dir die Daumen, dass alles klappt. Ein ipod im T-Rex ist die Krönung!