

Zitterndes Xenon Licht

Beitrag von „Xapathan“ vom 23. Januar 2007 um 08:28

Hey Jo,
das Problem ist bekannt: die Brenner werden von VW getauscht (Kulanz).