

Änderungen nach Softwareupdate 24P8

Beitrag von „clubchef“ vom 18. Februar 2009 um 11:27

Eine Änderung ist mir auch aufgefallen. Nach dem Software-Update wird bei mir der Verbrauch regelmäßig für 1-2 Sekunden (also ganz kurz) eingeblendet, ohne dass ich diese Funktion aktiviert habe. Ich finde das nervt ganz schön!

Ist mir vor ein paar Tagen beim Fahren auf der Autobahn mit Temp aufgefallen. In regelmäßigen Abständen hat der auf dem MFA den Verbrauch eingeblendet, OHNE MEIN AKTIVES HINZUTUN!!!

Hat das jemand anderes auch?!

Beitrag von „juma“ vom 18. Februar 2009 um 11:50

Servus,

bitte hier dieses Thema weiterführen und von den Änderungen, die nach Aufspielen dieses Softwareupdates festzustellen sind, berichten!


Grund ist die ESP-Problematik: [KLICK](#)

Allerdings haben sich auch noch andere Dinge verändert, deswegen dieses Extra-Fred.

Beitrag von „Powerbauer“ vom 18. Februar 2009 um 16:48

Hallo Leute,

wie versprochen teile ich Euch die Änderungen nach meinem Software Update mit:

- Aussentemperaturanzeige jetzt oben **links** (nicht rechts! sorry )
- unter Einstellungen habe ich einen Menüpunkt **Zweitgeschwindigkeit**
- in der MFA Anzeige habe ich einen Menüpunkt **Warnung bei**

kann mich nicht daran erinnern, dass diese Menüpunkte vorher da waren!

Das Einblenden des Verbrauches kann ich nicht feststellen.

LG Axel

V6TDI Automatik 04/08 176 kw Luftfederung

Beitrag von „Bernd S“ vom 18. Februar 2009 um 21:04

Das mit den geänderten MFA Anzeigen betrifft aber nur die GP Modelle??

Beitrag von „TDI-Driver“ vom 12. Mai 2009 um 18:41

Hallo Zusammen,

mein Dicker war heute beim 😊 (diverse Kleinigkeiten und um ein Update aufzuspielen)

Stellte sich heraus, dass es das 24P8 ist. Der Meister sagte was von Motormanagement...

Ich konnte bis jetzt keine Änderungen feststellen, die MFA Anzeige war bei mir schon vorher so wie oben beschrieben.

Vielleicht kann ja jemand (Blackhawk? 🤖) rauskriegen was da genau gemacht wird.

Grüße

Jens

Beitrag von „Blackhawk“ vom 12. Mai 2009 um 20:55

Hallo Jens,

24P8 - Werkstattaktion Motorsteuergerät

Betroffen: einzelne Touareg (7L) eines beschränkten Fahrgestellnummern-Bereiches

An allen betroffenen Touareg Fahrzeugen mit V6 TDI - Motorisierung kann es bei sehr niedrigen Außentemperaturen zum Aufleuchten der ESP- Kontrolllampe im Kombiinstrument kommen.

An allen betroffenen Fahrzeugen ist das Motorsteuergerät neu zu programmieren.



Beitrag von „garuda“ vom 22. Januar 2010 um 16:36

Ich war gestern beim 😊 und habe (wegen nach wie vor chronischen RNS510 Aussetzern) eine neue Software für's Steuergerät bekommen. Im MFA (die "farbige" Version mit hochauflösendem Bildschirm) steht jetzt die Aussentemperatur links oben statt rechts unten und das Boardcomputer Menü, sowie das Einstellungsmenü hat wenige geänderte Einträge.

Kann ich sonst noch mit irgendwelchen (positiven) Überraschungen rechnen, die mir noch nicht aufgefallen sind? Danke für Eure Tipps. 🗨️

Beitrag von „juma“ vom 22. Januar 2010 um 16:43

Servus,

nachdem es dieses Update sein wird, Themen zusammengeführt 🗨️👍

Beitrag von „garuda“ vom 22. Januar 2010 um 16:53

Sorry, ich hatte nur nach Update gesucht. Danke für den Hinweis... 😞