

Elektronikproblem nach Nachrüstung der AHK

Beitrag von „r32“ vom 5. August 2010 um 19:48

Hallo,

Heute hab ich anhangerkupplung mit der neue Jaeger elektro satz eingebaut (Touareg V8-2004)

Genau wie der einbauanleitung, vor beginn aller arbeiten fahrzeug batterie getrent und am ende wieder angeklemt !

Leider hab ich jezt probleme mit der getriebe steuergerat ?!?!?

Er ist nicht mehr da und das getriebe mach gerausche.

Ach wenn ich alles von der Jaeger Elektro einbausatz bleibt der störung.....



HILFE !!!!!

VCDS Version: PCI 908.2

Datenstand: 20100327

Wolfsburg Gmbh

Fahrzeugtyp: 7L - VW Touareg

Scan: 01 02 03 05 06 08 09 11 13 15 16 17 18 19 1C 22 29 32 34 36

37 39 3C 46 47 55 56 57 64 65 68 69 6C 6D 6E 75 76 77

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVGZZZ7 Kilometerstand: 90480km

Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: 077-907-560-AXQ.lbl

Teilenummer SW: 4D0 907 560 BQ HW: 8E0 907 560

Bauteil: 4.2L V8/5V G 0070

Codierung: 0011875

Betriebsnr.: WSC 31414 000 00000

1 Fehler gefunden:

18034 - Datenbus-Antrieb: fehlende Botschaft vom Getriebe-Steuergerät

P1626 - 008 - unplausibles Signal

Readiness: 0110 1101

Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: 7L0-907-379-MK25.lbl

Teilenummer: 7L0 907 379 G

Bauteil: ESP ALLRAD MK25 0203

Codierung: 0014594
Betriebsnr.: WSC 31414 000 00000
3 Fehlercodes gefunden:
00778 - Geber für Lenkwinkel (G85)
000 - -
01314 - Motorsteuergerät
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen
01315 - Getriebesteuergerät
004 - kein Signal/Kommunikation

Adresse 05: Zugangs-/Startber. Labeldatei: PCI\3D0-909-135.lbl
Teilenummer SW: 3D0 909 135 N HW: 5WK 470 21
Bauteil: Kessy 6610
Revision: 66105312 Seriennummer: VWZ3Z0D1251369
Codierung: 0000232
Betriebsnr.: WSC 31414 000 00000
Teilenummer: XXXXXXXXXXXX
Bauteil: ELV XXXX
3 Fehlercodes gefunden:
01315 - Getriebesteuergerät
004 - kein Signal/Kommunikation
01330 - Zentralsteuergerät für Komfortsystem (J393)
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
01299 - Diagnose-Interface für Datenbus (J533)
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen

Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: Keine
Teilenummer: 7L6 907 040 H
Bauteil: CLIMATronic R/L X 3716
Codierung: 0001030
Betriebsnr.: WSC 43117 134 01554
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: PCI\7L6-937-049.lbl
Teilenummer: 7L6 937 049 K
Bauteil: 2703
Codierung: 0105724
Betriebsnr.: WSC 31414 000 00000
2 Fehlercodes gefunden:
00907 - Eingriff Lastmanagement
000 - -
01299 - Diagnose-Interface für Datenbus (J533)

013 - bitte Fehlerspeicher auslesen

Adresse 15: Airbag Labeldatei: 3D0-909-601.lbl

Teilenummer: 3D0 909 601 E

Bauteil: 0B Airbag 8.4E+ H10 0951

Codierung: 0012354

Betriebsnr.: WSC 31414 000 00000

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: PCI\7L6-953-549.lbl

Teilenummer: 7L6 953 549 D

Bauteil: Lenksäulenmodul 3301

Codierung: 0000031

Betriebsnr.: WSC 31414 000 00000

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: PCI\7L6-920-xxx-17-7LA.lbl

Teilenummer: 7L6 920 880 L

Bauteil: KOMBIINSTRUMENT RB8 2935

Codierung: 0005111

Betriebsnr.: WSC 20814 134 82317

2 Fehlercodes gefunden:

01315 - Getriebesteuergerät

004 - kein Signal/Kommunikation

01517 - Steuergerät für Anhängererkennung (J345)

004 - kein Signal/Kommunikation

Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: PCI\6N0-909-901-19.lbl

Teilenummer: 6N0 909 901

Bauteil: Gateway K<>CAN 0101

Codierung: 0000006

Betriebsnr.: WSC 31414 000 00000

2 Fehlercodes gefunden:

01315 - Getriebesteuergerät

004 - kein Signal/Kommunikation

01517 - Steuergerät für Anhängererkennung (J345)

004 - kein Signal/Kommunikation

Adresse 22: Allrad Labeldatei: PCI\0AD-927-755.lbl

Teilenummer: 0AD 927 755 BE

Bauteil: TRANSFERCASE 0122

Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 29: Lichtsteuerung li. Labeldatei: 3D0-909-157.lbl

Teilenummer: 3D0 909 157

Bauteil: EVG GDL+AutoLWR(l) 0001

Codierung: 0000003

Betriebsnr.: WSC 31414 000 00000

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 34: Niveauregelung Labeldatei: Keine

Teilenummer: 7L0 907 553 F

Bauteil: LUFTFDR.-CDC- 3C3P1 3081

Codierung: 0015521

Betriebsnr.: WSC 31414 000 00000

1 Fehler gefunden:

00778 - Geber für Lenkwinkel (G85)

004 - kein Signal/Kommunikation

Adresse 37: Navigation Labeldatei: PCI\7L6-919-887-CD.lbl

Teilenummer: 7L6 919 887 K

Bauteil: Navigation 0634

Codierung: 0000002

Betriebsnr.: WSC 31414 000 00000

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 39: Lichtsteuerung re. Labeldatei: 3D0-909-158.lbl

Teilenummer: 3D0 909 158

Bauteil: EVG GDL+AutoLWR(r) 0001

Codierung: 0000003

Betriebsnr.: WSC 31414 000 00000

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: 7L0-959-933.lbl

Teilenummer: 7L0 959 933 E

Bauteil: G9 HSG 0201

Codierung: 0000065

Betriebsnr.: WSC 24449 134 84199

Teilenummer: 7L0 959 701

Bauteil: Tuersteuergeraet FS 0201

Teilenummer: 7L0 959 702

Bauteil: Tuersteuergeraet BF 0201

Teilenummer: 7L0 959 703

Bauteil: Tuersteuergeraet HL 0201

Teilenummer: 7L0 959 704

Bauteil: Tuersteuergeraet HR 0201

Teilenummer: 7L0 907 719

Bauteil: Neigungssensor 0020

Teilenummer: 7L6 951 171

Bauteil: A Innenraumsensor 0019

4 Fehlercodes gefunden:

01331 - Türsteuergerät Fahrerseite (J386)

004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch

01332 - Türsteuergerät Beifahrerseite (J387)

004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch

01333 - Türsteuergerät hinten links (J388)

004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch

01334 - Türsteuergerät hinten rechts (J389)

004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch

Adresse 56: Radio Labeldatei: PCI\7L6-035-186-CD.lbl

Teilenummer: 7L6 035 186 A

Bauteil: Radio 0634

Codierung: 0005445

Betriebsnr.: WSC 31414 000 00000

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 68: Wischerelektronik Labeldatei: Keine

Teilenummer: 7L0 955 119 F

Bauteil: Front Wiper 2416

Codierung: 0000004

Betriebsnr.: WSC 31414 000 376832

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: PCI\3D0-919-283.lbl

Teilenummer: 7L0 919 283 F

Bauteil: 0D Einparkhilfe 1107

Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000

2 Fehlercodes gefunden:

01517 - Steuergerät für Anhängererkennung (J345)

004 - kein Signal/Kommunikation

01299 - Diagnose-Interface für Datenbus (J533)

013 - bitte Fehlerspeicher auslesen

Ende -----

Beitrag von „T-Bone Shifter“ vom 5. August 2010 um 20:32

Hi!

Auch wenn die Trennung der Batterie in der Anleitung empfohlen bzw. vorgeschrieben ist, sollte man es nicht tun. Habe selbigen Einbausatz von Jaeger und ich weiß von VW und von meinem Einbauer das sie nie die Batterie abtrennen, weil man sich auf Grund der Trennung die Steuergeräte zerschießen kann oder andere Sachen passieren. Das wurde mir in verschiedenen Werkstätten bestätigt. Deshalb habe ich den Einbau vor gut 2 Monaten auch nicht selber vorgenommen, sondern es machen lassen. Ich weiß das ist keine Hilfe aber ich würde dir empfehlen schnellstens einen Freundlichen aufzusuchen, der dir Notfalls die Software wieder auf Stand bringt oder ähnliches. Viel Erfolg!

LG

Manu

Beitrag von „r32“ vom 6. August 2010 um 14:51

Hallo,

Ich habe das problem gefunden !

Der sicherung steuergerät getriebe war defectüberspannung durch anklemmen batterie
?!?!?

Alles läuft weder und kein gerausche mehr von getriebe..

Gruss.