

Touareg V6 TDI 2009 hinterer Wellendichtring undicht

Beitrag von „maddogx1“ vom 12. November 2011 um 07:22

hallo guten morgen,

an meinem an meinem 2009er Touareg V6 TDI, 01/2009 41.000 km, war ein wellendichtring undicht.

Es wurde der motor mit getriebe ausgebaut (unglaublich wegen eines 90€ Teils) und der ring gewechselt.,

dabei wurde auch festgestellt dass der deckel vom steuergehäuse und der rechte ventildeckel undicht waren.

es wurde von VW 70% Kulanz gewährt, aber nur auf den wellendichtring.

letzte woche bekam ich den Touareg nach 2 wochen werkstattzeit zurück.

alles schien ok, aber nach 3 tagen ging die gelbe motormanagementleuchte permanent an.

zurück in die werkstatt, mein fehlerspeicher wurde ausgelesen und der meister sagte irgendwas von

"wandlerbrücke kein kontakt oder keine spannung" oder sowas.

na ja, vielleicht habe ich ja auch nicht richtig hingehört.

der touareg steht jetzt schon wieder 1 woche in nder werkstatt!

das ist doch nicht normal??

wer kann zu der komischen fehlermeldung vielleicht was sagen?

gruss

ulli