

# Frontscheinwerfer Xenon

## Beitrag von „Trixi2“ vom 9. März 2013 um 13:35

Hallo Freunde, kann mir vielleicht von euch witerhelfen.

Mein Scheinwerfer Beifahrerseite, muß der Magnetmotor von der Klappe fürs Fernlicht defekt sein ist ein Ausbau möglich? schon jemand gemacht.

Teilenummer vom Scheinwerfer ist 7L6 941 016 AM. laut:) ist 018 AP +018 BN kompatibel.

In der Bucht werden öfters welche angeboten mit 016 CM laut 😊 ist diese Nummer ersatzlos gestrichen worden und keine weitere Reserche möglich, fährt jemand mit dieser CM Variante baugleich sehen sie ja aus ?. Tipp wäre schön.

grüße Reinhold

---

## Beitrag von „catweasle“ vom 19. März 2013 um 15:29

Hallo Trixi2,

bist du sicher, dass der Motor defekt ist? Meine klappe hat auch nicht funktioniert, war letzten Monat beim Tüv und der sagte es mir, war mir selber gar nicht aufgefallen.

Es gibt den einen oder anderen Tread hier, der von defekten Kabeln handelt.

Meinen habe ich dann letzte Woche ausgebaut und von hinten aufgemacht. Auf dem Bild kann man gut sehen was defekt war.

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

---

## Beitrag von „macko“ vom 19. März 2013 um 15:53

Hallo Guido,

auf dem Bild ist das schwierig zu erkennen, das braune Kabel gehört normal in den weißen Stecker, oder?

Gruss  
Marco

---

## Beitrag von „catweasle“ vom 19. März 2013 um 16:48

[Zitat von macko](#)

Hallo Guido,  
auf dem Bild ist das schwierig zu erkennen, das braune Kabel gehört normal in den  
weißen Stecker, oder?

Gruss  
Marco

Ganz genau 😄