

# Borduhr

## Beitrag von „DHMoorreye“ vom 8. Januar 2005 um 21:02

Einen schönen guten Abend,

seit dem 17. Dezember steht (und fährt) nun bei uns ebenfalls ein großer, schwarzer "Dicker" 😊 .

... und schon liegen 2.500 km hinter uns. Allerdings wird mir jetzt auch angezeigt, wie schnell die Zeit vergeht. (oder vielleicht noch schneller ?)

Problem : Dreimal in der Woche stelle ich die die Borduhr auf die aktuelle Uhrzeit ein und nach 2 Tagen hat sie wieder ca. 3 Minuten gewonnen.

Ich bin mir nicht sicher aber ich glaube hier im Forum gelesen zu haben, dass der Fehler auch schon bei anderen auftrat. Nur ... wie wurde er behoben ?

Für Tips bin ich dankbar. 🙏

Viele Grüße aus dem stürmischen Norden

Dirk

---

## Beitrag von „darkdiver“ vom 8. Januar 2005 um 21:09

Einfach die Software updaten lassen, dann ist das Problem behoben, habe es auch schon hinter mir.

Grüße

Eric

---

## Beitrag von „DHMoorreye“ vom 8. Januar 2005 um 21:25

Vielen Dank,

das ging ja blitzartig 🤖

Am Montag morgen werde ich bei meinen 😊 einen Kaffee trinken und ihn ein bißchen etwas zun lassen.

Gruß

Dirk

---

### **Beitrag von „jamesbond“ vom 8. Januar 2005 um 21:46**

Hallo,

mein "Uhren-Update" war irgendwann im Mai 2004 .....

..... wieso werden im Dezember immer noch solche "alte Softwarestände" ausgeliefert????



LG

james

---

### **Beitrag von „Xapathan“ vom 8. Januar 2005 um 22:01**

Hi James,

FYI: Mein Softwarestand (Nov. 04) zeigt keine Probleme mit der Uhr.

Zitat von jamesbond

... wieso werden im Dezember immer noch solche "alte Softwarestände" ausgeliefert?

---

### **Beitrag von „DHMoorreye“ vom 8. Januar 2005 um 22:10**

Jetzt werd ich aber stutzig ... 🤔

Läßt sich die Software-Version irgendwie feststellen ?

Gruß

Dirk

P.S. Mein "Dicker" ist irgendwann im November gebaut worden ...

---

### **Beitrag von „andreas“ vom 8. Januar 2005 um 22:17**

Zitat von DHMoorreye

Läßt sich die Software-Version irgendwie feststellen ?

Soweit ich weiss, kann das nur online von WOB aus festgestellt werden. Auch das update kann nur von dort aus eingespielt werden, dauert wohl 2 Stündchen. 🤖

Musste bei mir auch gemacht werden.

Gruß

andreas

---

### **Beitrag von „Gröbi“ vom 9. Januar 2005 um 06:33**

Guten Morgen Gemeinde,

mein T Bj.05.2004 wurde im Dez. 04 ebenfalls wegen einer zu schnell laufenden Uhr, Handyproblemen sowie kleineren Navi aussetzern erneut von VW upgedatet. Dauer der Aktion 2 Tage da nach Aussage des 😊 der Hotlinchanel nicht immer direkt von VW erstellt wird. Habe aber für die Dauer der Intstandhaltung einen anderen T erhalten.

Gröbi

---

**Beitrag von „TDI-Junkie“ vom 9. Januar 2005 um 11:28**

Keine Probleme mit der Uhr und auch keine sonstigen Software-Probs (bis jetzt). Gebaut wurde mein Dicker am 6.12.2004.

Greez  
Adrian

---

**Beitrag von „Thanandon“ vom 9. Januar 2005 um 17:33**

Das update dauert keine 20 Minuten, vorausgesetzt es wird nur das kOmbi upgedated.  
Die Version, wie schon richtig beschrieben, kann nur von der Werkstatt über VAS oder aus Wolfsburg, ausgelesen werden.

Warum dass immer noch vorkommt ist mir auch ein Rätsel. Ich nehme einafch an, dass von den Kombis so und so viel produziert wurden und erst wenn alle "alten" weg sind die "neuen" eingebaut werden. Ähnlich wie bei den Navi Cds.

Der SW Stand des Kombis wird auch in Bratislava, soweit ich weiß, nicht separat vor Auslieferung ausgelesen.