

# Leuchtweitenregulierung Xenonscheinwerfer

**Beitrag von „mobilprofi“ vom 29. Januar 2005 um 10:44**

Hallo,

ich habe folgendes Problem bei meinem Touareg: Die dynamische Leuchtweitenregulierung des linken Scheinwerfers ist ohne Funktion. 😞 Der Stellmotor arbeitet bei der Stellglieddiagnose einwandfrei. Im Steuergerät ist der Fehler "Karosserienickwinkel vom Steuergerät für Niveauregulierung - unplausibles Signal" abgelegt. Mein Freundlicher konnte mir bisher nicht helfen.

Kennt einer von Euch dieses Problem und eventuell die Lösung?

Gruß

MobilProfi

---

**Beitrag von „Dr.Berti“ vom 23. Februar 2005 um 22:55**

Ganz klarer Fall. Wenn das Steuergerät nicht erkennt, daß die die Karosserie höher oder tiefer kommt, dann werden die Scheinwerfer nicht verstellt. Warum hat Dein Händler nicht geschaut, warum kein Signal da ist?