

Anhänger Blinker Links Fehler

Beitrag von „Franken“ vom 27. Mai 2015 um 12:38

Hallo,

ich hatte nun einmal einen anderen Anhänger am Fahrzeug und es kam die Meldung den Blinker Links vom Anhänger zu Prüfen.

Nun habe ich den selben Fehler an meinem eigenen Anhänger der i.O. ist.

Hat jemand Erfahrungen mit diesem Fehler, muss etwas zurückgesetzt werden?

Danke für Hilfe,
Robert

Beitrag von „Harald P.“ vom 16. August 2015 um 21:16

Hallo Robert,

hast Du inzwischen den Fehler gefunden?

Ich habe das gleiche Problem bei meinem Hybrid. Erst hab ich den Anhängerverleier angemockert. Als ich dann meinen neu verkabelten Anhänger angeschlossen habe, kam die gleiche Meldung. Bei beiden war die linke Seite ausgefallen.

Kann das an einer defekten Sicherung liegen?

Zu blöd, das die Sicherungskästen nicht beschrieben sind. Welche Sicherung von den gefühlten 1000 wird das wohl sein?

Ist es auch möglich, das deshalb der ACC nicht mit dem Anhänger funktioniert? Der sonst perfekt funktioniert.

Gruss aus Wolfsburg
Harald P.

Beitrag von „macko“ vom 17. August 2015 um 09:36

Servus,

hast Du schonmal Kontaktspray probiert. Vielleicht hat ein Pin in der fahrzeugseitigen Buchse schlechten Kontakt, ggf die Pins auch etwas zurechtbiegen.

Auf das ACC hat dies keine Auswirkung (war zumindest bei mir so).

Gruss

Marco