

# Reifen ohne RDK-Sensor -> Warnung verschwindet nicht

**Beitrag von „pilot\_flying“ vom 17. Dezember 2015 um 15:28**

Hallo zusammen!

Vorweg, ich habe die Suchfunktion schon bemüht und somit herausgefunden, wie sich das System normal verhalten sollte, leider trifft das bei mir nicht zu.

Ich habe einen 2015er Touareg mit Reifendruckkontrollsystem das mit den Sommerreifen auch wunderbar funktioniert hat.

Nachdem jetzt die Winterreifen (ohne Sensoren) drauf sind werden im MFD im Menüpunkt Reifendruckkontrolle korrekt nur Striche angezeigt.

Was mich allerdings stört ist die dauerhaft orange leuchtende Warnung mit dem Reifensymbol im Drehzahlmesser. Meine Interpretation der Bedienungsanleitung und der Aussagen hier im Forum sagt diese Warnung sollte nicht ankommen wenn Reifen ohne Sensoren verbaut sind.

Um die Frage vorweg zu beantworten: Die Sommerreifen werden ca 200 Meter entfernt gelagert, auch wenn das Auto über Nacht kilometerweit weg steht kommt beim nächsten Anlassen die Warnung wieder.

Kann mir da jemand weiterhelfen wie ich die Warnleuchte loswerde? Reifendruckkontrolle wegcodieren ist keine Lösung, da im Frühling wieder die Sommerreifen mit Sensoren drauf sollen.

---

**Beitrag von „TDI-Driver“ vom 17. Dezember 2015 um 15:49**

Moinsen,

RDK Sensoren in den Winterrädern nachrüsten...

Dann sollte die Warnlampe aus sein...

LG

Jens

P.S. Warum sind denn in den WR keine Sensoren eingebaut gewesen?

Ist doch schon sinnvoll, so ne Reifendruckkontrolle.

Ich möchte sie jedenfalls nicht mehr missen, auch nicht im Winter.

---

**Beitrag von „pilot\_flying“ vom 17. Dezember 2015 um 15:53**

Diese Lösung habe ich tatsächlich schon selbst in Erwägung gezogen falls ich die Warnung nicht anders loskriege..... 😊

Es ist nur so dass ich die Winterräder zum Auto so mit dazu bekommen habe und sie erst eine Saison gefahren wurden. Jetzt Reifen von der Felge, Sensoren einbauen, Reifen wieder auf die Felge, neu wuchten ist mir ein bisschen aufwändig wenn es laut Handbuch auch anders geht....

---

**Beitrag von „macko“ vom 17. Dezember 2015 um 16:23**

Servus,

geht leider wirklich nicht anders.

Die Meldung lässt sich bislang mit VCDS noch nicht rausprogrammieren.

Aber aufpassen, das FL hat andere Sensoren wie der VFL.

Gruss

Marco

---

**Beitrag von „pilot\_flying“ vom 17. Dezember 2015 um 16:26**

Okay vielen Dank für die Auskunft, dann weiß ich jetzt wenigstens Bescheid.

Irgendwelche Tipps wo ich einen 4er Satz neu günstig bekommen kann außer beim :D?

---

**Beitrag von „boxster36“ vom 17. Dezember 2015 um 17:10**

Hallo

für das FL passen 5Q0907275, bei ebay gerade 4 Stück für 144 €, (beim Händler 99€ pro Stück).

Ein Anlernen am Fahrzeug ist nicht nötig, einfach drauf und gut ist.

---

### **Beitrag von „TDI-Driver“ vom 18. Dezember 2015 um 21:13**

Also ich finde 144€ für die Sensoren und geschätzt 50-60€ für die Montage nicht so aufwändig und der Sicherheitsgewinn ist dann doch erheblich.

Grüsse

Jens

---

### **Beitrag von „pilot\_flying“ vom 19. Dezember 2015 um 08:10**

Ist bereits in die Wege geleitet.