

Motorkontrollleuchte brennt Fehlermeldung Drallklappen hat jemand eine Idee?

Beitrag von „nord1“ vom 14. März 2016 um 11:10

Hallo,

ich bin seit kurzem Besitzer eines Touareg I BJ 10.2007 (FL) mit dem 3 L Diesel Motor 225 PS. Ein tolles Auto aber nach sehr kurzer Zeit kam die oben erwähnte Fehlermeldung, welche sich auf die 2. Bank bezieht (Fahrerseite)Einen Leistungsverlust gibt es nicht. Nun habe ich sukzessive alles getauscht 1. verstärkten Hebel, 2 neuer Stellmotor, 3. Drallklappenreparatursatz incl .Dichtung (eBay lässt Grüßen) natürlich mit Reinigung. Nach 2 glücklichen Tagen habe ich nun wieder diese Fehlermeldung (Anlage) hab ich gepfuscht? Hat jemand eine Idee? Ich komme aus der Gegend Gelsenkirchen bzw bin häufig in Köln.

Danke vorab für Eure Hilfe

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

Beitrag von „macko“ vom 14. März 2016 um 12:53

Servus casi....,

Zylinderbank 1 und 2 verwechselt?

Gruss

Marco

Beitrag von „nord1“ vom 14. März 2016 um 13:14

[Zitat von macko](#)

Servus casi....,
Zylinderbank 1 und 2 verwechselt?

Gruss
Marco

Gute Idee aber die Fahrerseite ist definitiv Bank zwei
Selbst damit wäre das Problem nicht kleiner der Vorbesitzer hat vor kurzem komplett
Austausch der Bank 1 machen lassen

Beitrag von „rebell“ vom 14. März 2016 um 15:23

Falsch!
Fahrerseite ist Bank 1, das Bild ist irritierend, da der Kettentrieb zwischen Motor und Getriebe
sitzt.

Beitrag von „macko“ vom 14. März 2016 um 15:30

Servus Frank,

so sehe ich das auch...;)

Gruss
Marco

Beitrag von „nord1“ vom 14. März 2016 um 15:33

Macht mich nicht schwach Die Info, dass es sich dabei auf jeden Fall um die Fahrerseite handelt
kommt direkt von Freundlichen....
Aber wie schon gesagt die Seite ist vor kurzer Zeit auch komplett neu gemacht ich werde
recherchieren!
Danke

Beitrag von „nord1“ vom 16. März 2016 um 18:46

Vielen Dank für eure Kommentare Die Zeichnung die ich eingestellt habe scheint falsch beschriftet zu sein. Ich war heute bei einem VW Händler der wohl unter anderem auch wegen seiner Größe speziell unter anderem auch auf Tuareg geschult ist. Klare Aussage wenn man im Fahrzeug sitzt ist die rechte Seite Bank Nummer 1 mit den Zylindern 1,2 und 3 und die linke Seite Bank Nummer 2 mit den Zylindern 4,5 und 6.

Danke für eure Hilfe

Beitrag von „macko“ vom 16. März 2016 um 19:42

Servus,

willst Du es nicht verstehen??

Bank 1 Fahrerseite, Bank 2 Beifahrerseite.

Das Bild ist richtig beschriftet, allerdings ist der Motor von hinten abgebildet, deshalb links Bank 1.

Tuareg Grüße 🙄

Marco

Beitrag von „nord1“ vom 16. März 2016 um 19:52

Danke für den freundlichen Kommentar

Wenn ich den Stecker auf der Beifahrerseite (rechts in Fahrtrichtung) abziehe kommt zusätzlich zu der vorhandelnden Fehlermeldung (Bank 2) eine Fehlermeldung mit dem Hinweis Bank 1. Also täuscht sich VW, Das Diagnosegerät und vielleicht auch mein Auto und bevor irgendwelche Nachfragen kommen es ist kein Rechtslenker.

Es geht hier nicht um Besserwisserei ich wollte euch nur an meinem Erkenntniszuwachs teilhaben lassen aber das ist Moment der aktuelle Status meiner Infos

Friedliche Grüße

[Zitat von macko](#)

Servus,
willst Du es nicht verstehen??
Bank 1 Fahrerseite, Bank 2 Beifahrerseite.
Das Bild ist richtig beschriftet, allerdings ist der Motor von hinten abgebildet, deshalb links Bank 1.

Tuareg Grüße 😞
Marco

Beitrag von „nord1“ vom 19. März 2016 um 06:15

Die Leidensgeschichte geht weiter sowohl die Stellmotoren als auch die Mechanik sind in Ordnung.

Aber die Stellmotoren werden unterschiedlich angesteuert. Ich habe beide Motoren ausgebaut aber elektronisch angeschlossen gelassen die Seite ohne Fehlermeldung fuhr einmal hoch und runter die Seite mit der Fehlermeldung machte dies aber zweimal

Außerdem lässt sich die Fehlermeldung nicht immer aus dem Fehlerspeicher löschen. Mal ja mal nein ohne erkennbare Logik

Kennt jemand dieses Problem. Kabelbruch? Motorsteuerung? Was kann des sein habt ihr eine Idee?

Beitrag von „Michael67“ vom 27. Februar 2017 um 10:41

Hallo nord1

Hast du eine Lösung gefunden ?