

Probleme mit Kessy

Beitrag von „Scotty1“ vom 17. August 2016 um 20:51

hallo, seit ein paar Tagen spinnt mein Kesy rum. Die Türen lassen sich nicht mehr öffnen. Seitdem ich den Wagen habe, tauchte spordisch immer mal die Antenne am Stoßfänger auf. Die öffnung funktionierte aber trotzdem meist ohne Probleme. Vor 3 Tagen ging dann auf einmal gar nichts mehr. Es wurden im FS gleich 4 Fehler erkannt. Nach dem Löschen funzte es mal wieder kurz, aber nun spinnt das Ganze schon wieder. Einzig der Startknopf funktioniert noch. Weder die Türen noch die Heckklappe lassen sich ohne die FFB öffnen. Daß von einem Tag auf den Nächsten 4 Antennen Schrott sein sollen, klingt für mich nicht gerade plausibel. Was meint Ihr? Anbei der Auto-Scan:

Mittwoch,17,August,2016,19:46:51:63185

VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 7 x64

VCDS Version: DRV 16.8.0.1

Datenstand: 20160803 DS254

<http://www.Ross-Tech.de>

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVGZZZ7LZ5D033391 KFZ-Kennzeichen: V10 17816

Kilometerstand: 212650km Reparaturauftrag:

Fahrzeugtyp: 7L (7L - VW Touareg (2003 > 11/2006))

Scan: 01 02 03 05 06 08 09 11 13 15 16 17 18 19 1C 22 29 32 34 36
37 39 3C 46 47 55 56 57 64 65 68 69 6C 6D 6E 75 76 77

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVGZZZ7LZ5D033391 Kilometerstand: 212650km

Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\070-906-016-AYH1.clb

Teilenummer SW: 070 906 016 AA HW: 028 101 148 1

Bauteil: V10 5,0L EDCG000AGM[®]6189

Codierung: 0010575

Betriebsnr.: WSC 31414 000 00000

VCID: 4FAACC8DDD2BFD3A6B-517C

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Readiness: 0 0 X X X

Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\09D-927-750.lbl

Teilenummer: 09D 927 750 BM

Bauteil: AL 750 6A 0545

Codierung: 0004136

Betriebsnr.: WSC 31414 000 00000

VCID: 7AFC4D5936298892EC-5160

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 05: Zugangs-/Startber. Labeldatei: DRV\3D0-909-13x-05.lbl

Teilenummer SW: 3D0 909 135 Q HW: 5WK 470 22

Bauteil: 0L Kessy 6610

Revision: 66105312 Seriennummer: VWZ3Z0D3257988

Codierung: 0147688

Betriebsnr.: WSC 31414 000 00000

VCID: 3362A07D51C3B9DA6F-517C

Subsystem 1 - Teilenummer: XXXXXXXXXXXX

Bauteil: ELV XXXX

4 Fehlercodes gefunden:

00179 - Antenne Fahrerseite für Zugang und Startberechtigung (R134)

001 - oberer Grenzwert überschritten

00180 - Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startberechtigung (R135)

001 - oberer Grenzwert überschritten

00181 - Antenne Stoßfänger hinten für Zugang und Startberechtigt. (R136)

011 - Unterbrechung

00183 - Antenne 1 Innenraum für Zugang und Startberechtigung (R138)

011 - Unterbrechung

Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\7L6-907-044.clb

Teilenummer: 7L6 907 044 H

Bauteil: CLIMATronic 2+2 X 3717

Codierung: 0000020

Betriebsnr.: WSC 31414 000 00000

VCID: 397E925573AF438AA5-5160

Subsystem 1 - Teilenummer: 7L6 907 049 C

Bauteil: CLIMAtronic FOND X 0306

2 Fehlercodes gefunden:

00353 - Funktionsrückmeldung Regler für Frischluftgebläse

002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch

Umgebungsbedingungen:

Spannung: 13.70 V

Spannung: 11.12 V

Spannung: 8.53 V

Spannung: 14.00 V

01592 - Sensor für Luftgüte (G238)

014 - defekt - Sporadisch

Umgebungsbedingungen:

Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\7Lx-937-049-V1.clb

Teilenummer: 7L6 937 049 L

Bauteil: 2703

Codierung: 0113916

Betriebsnr.: WSC 31414 000 00000

VCID: 4586EEA50F57376AD1-517C

3 Fehlercodes gefunden:

01498 - Lampe für Standlicht rechts (M3)

010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus - Sporadisch

00907 - Eingriff Lastmanagement

000 - -

01520 - Sensor für Regen- und Lichterkennung (G397)

008 - unplausibles Signal - Sporadisch

Adresse 11: Motorelektronik 2 Labeldatei: DRV\070-906-016-AYH2.clb

Teilenummer SW: 070 906 016 AA HW: 028 101 148 1

Bauteil: V10 5,0L EDCG000AGS^a6189

Codierung: 0010575

Betriebsnr.: WSC 31414 000 00000

VCID: 4FAACC8DDD2BFD3A6B-517C

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\3D0-909-601.lbl
Teilenummer: 3D0 909 601 E
Bauteil: 0B Airbag 8.4E+ H10 0951
Codierung: 0012354
Betriebsnr.: WSC 31414 000 00000
VCID: 25464E25EF17D76AF1-5160

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\7L6-953-549.lbl
Teilenummer: 7L6 953 549 E
Bauteil: Lenksäulenmodul 3301
Codierung: 0000232
Betriebsnr.: WSC 31414 000 00000
VCID: 418EFAB51B7F1B4AED-517C

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\7L6-920-xxx-7LA.lbl
Teilenummer: 7L6 920 880 N
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT RB8 2935
Codierung: 0021111
Betriebsnr.: WSC 12345 123 00001
VCID: 428CF5B91E790052F4-517C

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 18: Standheizung Labeldatei: DRV\7L6-819-008.lbl
Teilenummer: 7L6 819 008 B
Bauteil: Standheizung E1MAC 0235
Codierung: 0000000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 35669E655FB7A7EA41-517C

2 Fehlercodes gefunden:

01126 - Signal für Motordrehzahl
008 - unplausibles Signal - Sporadisch
00664 - Kraftstoffvorratsanzeige
002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch

Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\6N0-909-901-19.lbl
Teilenummer: 6N0 909 901
Bauteil: Gateway K<>CAN 0101
Codierung: 0000006
Betriebsnr.: WSC 31414 000 00000
VCID: 70E86F716055C2C252-517C

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 1C: Fahrzeuglageerk. Labeldatei: 7L6-919-879.lbl
Teilenummer: 7L6 919 879
Bauteil: JCI PathPoint 1700
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 040033A144EDCE6286-517C

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 22: Allrad Labeldatei: DRV\0AD-927-755.lbl
Teilenummer: 0AD 927 755 BE
Bauteil: TRANSFERCASE 0122
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 7F0ABC4D2D0BADBADB-517C

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 29: Lichtsteuerung li. Labeldatei: DRV\3D0-909-157.lbl
Teilenummer: 3D0 909 157
Bauteil: EVG GDL+AutoLWR(I) 0001
Codierung: 0000003
Betriebsnr.: WSC 43591 150 81715
VCID: 66C4092952911C7238-5160

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 32: Sperrenelektronik Labeldatei: Keine
Teilenummer: 0AC 927 771 C
Bauteil: SG-Quersperre 5020
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 3878975148A55A825A-517C

1 Fehler gefunden:

02412 - Differentialsperre hinten

003 - Mechanischer Fehler - Sporadisch

Adresse 34: Niveauregelung Labeldatei: DRV\7Lx-907-553-34.clb

Teilenummer: 7L0 907 553 F

Bauteil: LUFTFDR.-CDC- 3C3P1 3081

Codierung: 0012221

Betriebsnr.: WSC 31414 000 00000

VCID: 3664996942B1ACF248-517C

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 36: Sitzverst. Fahr. Labeldatei: Keine

Teilenummer: 7L6 959 257

Bauteil: Steuergerät 0701

Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000

VCID: 7EF441492A01A4B2D0-517C

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 37: Navigation Labeldatei: DRV\7L6-919-887-CD.lbl

Teilenummer: 7L6 919 887 K

Bauteil: Navigation 0634

Codierung: 0000002

Betriebsnr.: WSC 31414 000 00000

VCID: 4E94D189DA21F43260-517C

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 39: Lichtsteuerung re. Labeldatei: DRV\3D0-909-158.lbl

Teilenummer: 3D0 909 158

Bauteil: EVG GDL+AutoLWR(r) 0001

Codierung: 0000003

Betriebsnr.: WSC 43591 150 81715

VCID: 67DA042D559B057A03-519A

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: 7L0-959-933.lbl

Teilenummer: 7L0 959 933 E
Bauteil: GB HSG 0201
Codierung: 0000081
Betriebsnr.: WSC 43591 150 80444
VCID: 3E7481496A8164B290-4B52

Subsystem 1 - Teilenummer: 7L0 959 701 B
Bauteil: Tuersteuergeraet FS 0201

Subsystem 2 - Teilenummer: 7L0 959 702 B
Bauteil: Tuersteuergeraet BF 0201

Subsystem 3 - Teilenummer: 7L0 959 703 B
Bauteil: Tuersteuergeraet HL 0201

Subsystem 4 - Teilenummer: 7L0 959 704 B
Bauteil: Tuersteuergeraet HR 0201

Subsystem 5 - Teilenummer: 7L0 907 719
Bauteil: Neigungssensor 0020

Subsystem 6 - Teilenummer: 7L6 951 171
Bauteil: A Innenraumsensor 0019

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 47: Soundsystem Labeldatei: DRV\7Lx-035-4xx-47.lbl
Teilenummer: 7L6 035 466
Bauteil: 12K-AUDIOVERST 0108
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 71EE6A756B5FCBCA5D-517C

1 Fehler gefunden:
00419 - Mitteltonlautsprecher vorne links (R103)
011 - Unterbrechung

Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV\7L6-035-186-CD.lbl
Teilenummer: 7L6 035 186 A
Bauteil: Radio 0634
Codierung: 0007057
Betriebsnr.: WSC 31414 000 00000
VCID: 316EAA75ABDF8BCA1D-517C

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 65: Reifendruck Labeldatei: 7L6-907-273.lbl

Teilenummer: 7L6 907 273

Bauteil: Reifendruckueberw. 0052

Codierung: 0111390

Betriebsnr.: WSC 73249 020 01196

VCID: 75E65E651F37E7EA81-517C

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 68: Wischerelektronik Labeldatei: 7L0-955-119-V1.clb

Teilenummer: 7L0 955 119 F

Bauteil: Front Wiper 2416

Codierung: 0000004

Betriebsnr.: WSC 31414 000 376832

VCID: 377A946D45BB55FA53-517C

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 69: Anhänger Labeldatei: DRV\7L0-907-383-1D9.lbl

Teilenummer SW: 7L0 907 383 F HW: 7L0 907 383 F

Bauteil: ANHAENGERELEKTRONIK 8854

Codierung: 0000111

Betriebsnr.: WSC 43591 150 83691

VCID: 377A946D45BB55FA53-517C

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 6E: Anz./Bed. Dach Labeldatei: 7L6-919-044.lbl

Teilenummer: 7L6 919 044 J

Bauteil: DACHDISPLAY 0538

Revision: 00700538 Seriennummer: 2009266.06

Betriebsnr.: WSC 31414 000 00000

VCID: 3E7481496A8164B290-517C

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: Umleit. fehlgeschl.!

Teilenummer: 7L0 919 283 F

Bauteil: 0F Einparkhilfe 1107
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 397E925573AF438AA5-517C

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 77: Telefon Labeldatei: Umleit. fehlgeschl.!
Teilenummer: 7L6 035 729
Bauteil: CIB PAH HW 200 SW 0256
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 73E2607D1143F9DAAF-517C

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Ende------(Dauer: 08:27)-----

Beitrag von „Janni“ vom 18. August 2016 um 09:48

Moin,
Unterbrechung klingt nach Kabelbruch, oder Steuergerät.
Schau mal, ob das Steuergerät nass geworden ist.
Weiterhin hattest Du Unterspannung. Diesbezgl. würde ich den Wagen erstmal spannungslos machen und schauen, ob sich die Fehler verabschieden, kannst ja nach einer Weile Fahren nochmal auslesen.

Beitrag von „Scotty1“ vom 18. August 2016 um 14:17

Das Steuergerät hatte ich heute mal ausgebaut. Da ist alles trocken. Das mit der Unterspannung bzw. dem Lastmanagement habe ich öfters mal drin. Der Fehler mit den Antennen kam mit einem Mal. Daher schließe ich die Antennen mal aus. Mein Verdacht geht dann wohl auch in Richtung Stg. Weiß eigentlich jemand, was an den Steuergeräten immer kaputt geht? "Kaputt" ist ja immer eine relativ oberflächliche Bezeichnung.

Beitrag von „Janni“ vom 18. August 2016 um 14:36

Hi, welches Steuergerät hast Du und wo ausgebaut?

Vielleicht macht es Sinn, dass STG zu bestellen, um zu testen, ob es event. an der Verkabelung oder STG liegt.kann man ja dann wieder notfalls zurück schicken, falls möglich.

Beitrag von „Scotty1“ vom 18. August 2016 um 17:30

Das KESSY-STG unter dem Armaturenbrett habe ich ausgebaut. Ein Neues ist nicht ganz so einfach, da es neu programmiert werden muss, incl. Schlüssel anlernen. So ist zumindest mein Kenntnissstand.

Beitrag von „Scotty1“ vom 7. September 2016 um 16:22

Könnte mir zufällig jemand sagen, wo ich diese verkappte Antenne für den hinteren Stoßfänger finde bzw. wie man dort ran kommt?!?! Habe mal gegoogled, bin aber irgendwie nicht fündig geworden.

Beitrag von „Scotty1“ vom 13. September 2016 um 11:25

So..ich antworte mir mal selbst und zur Hilfe Anderer bei gleichem Problem.

1.Es ist immer die Rede von DER ANTENNE IM STOßFÄNGER HINTEN. Richtig ist: Es sind 2 Antennen. Wer also beim Freundlichen eine bestellt, sollte die 2. ebenfalls gleich ordern. Ist ein Abwasch und kostet "nur" 30€/Stück.

2. Das defekte Kessy-Steuergerät: Gerade in den ersten Modelljahren waren defekte Antennen ursächlich für das Durchbrennen der Steuergeräte. Ich habe mein Defektes zur Reparatur (bei uns in der Nähe von Magdeburg) gebracht. Hat mich 210€ gekostet. Der Vorteil: Man muss keine Schlüssel neu anlernen!