

# V10 Kraftstoffsystem undicht

**Beitrag von „DJAlexD“ vom 21. Januar 2018 um 09:03**

Hallo,  
habe mal ein großes Problem bei meinem Dicken.  
Habe eine neue Lichtmaschine bei meinem V10  
eingebaut und dafür musste ich die Kraftstoff-  
verteiler von den beiden Köpfen ausbauen. Jetzt  
bekomme ich sie nicht mehr dicht. Habe es schon  
3-4 mal ein und ausgebaut, aber die Dichtringe  
gehen so schwer in die Köpfe das sie dadurch  
schaden nehmen. Habt ihr einen Tip? Die  
Freundlichen sagen das es da keinen Trick gibt!  
gruß Alex

---

**Beitrag von „fetter-diesel“ vom 21. Januar 2018 um 10:56**

Die Dichtringe mit fett einreiben (Flutschi)