

# Höhensensor Gestänge

**Beitrag von „Pojat77“ vom 14. Februar 2018 um 16:48**

Hallo Touareg Freunde,

mein 7L V6TDI BJ 2005 nervt mit dem Fahrwerk rum. Der liebe TÜV Onkel hat meine obere Radaufhängung vorne rechts bemängelt. Vorher hatte ich schon immer den Fehler Fahrwerk Werkstatt. Beim Wechsel der oberen Radaufhängung habe ich gesehen, dass das Gestänge des Sensors abgerissen war und locker im Radhaus herum baumelte. ich befestigte das Gestänge mit einer Schraube. Soweit klar, aber das Gestänge ist total fest. Muss das so sein oder soll es flexibel sein? Habe das Gestänge mal mit WD40 eingeaucht. Nun knackt es immer mal wieder vorne rechts. Kann mir jemand was dazu sagen?

Danke schon mal.