

# Einlasskrümmerrohrsteuerung Fehler

**Beitrag von „skeika“ vom 23. Juni 2018 um 19:14**

Hallo wäre könnte mir bei einem weiterem fehler helfen

1054720-01 Einlasskrümmerrohrsteuerung Bank2 untere Grenzwert nicht erreicht P1018 Obere Grenze erreicht Intermittierend

Es wurden beiden Klapen und Gehäuse ersetzt dann war der fehler ca 3 Monate weg und kamm wieder

Vielleicht hat jemand noch eine Idee