

Wellrohr von Scheibenwaschanlage gerissen

Beitrag von „Barbony“ vom 7. Oktober 2018 um 14:17

Hallo Leute,

habe heute im Motorraum bemerkt, dass das Wellrohr was das Wasser zu den Spritzdüsen leitet, gerissen ist (siehe Foto).

Gibt es eventuell ein Zwischenstück oder eine Möglichkeit das vernünftig zu Reparieren, ohne gleich den ganzen Schlauch tauschen zu müssen?

Danke und Liebe Grüße

[IMG_3465.jpg](#)

Beitrag von „wj_jues“ vom 7. Oktober 2018 um 20:15

Hallo,


hatte gerade genau das gleiche (Bj. 2007). Habe ein Stück Gummikabel genommen, Adern raus und über das Wellrohr gezogen. Jeweils mit einem Kabelbinder festgezogen. Hält und ist dicht.

Grüße

Beitrag von „Barbony“ vom 8. Oktober 2018 um 11:31

Danke für deine Antwort! Habe bei VW die Kupplungsstücke (1J0 955 875R und 1J0 955 875P) gefunden, aber bin mir nicht sicher ob das dort im Eck mit dem Knick hinhaut.

Habe im Keller eh noch Massig Stromkabel, das werde ich dann gleich heute Abend probieren

 Danke nochmal!

Beitrag von „cruiser59“ vom 8. Oktober 2018 um 12:29

Hatte das gleiche Problem bei meinem T2. Habe Schrumpfschlauch drüber gemacht.

Beitrag von „macko“ vom 8. Oktober 2018 um 21:43

Servus,
das Wellrohr gibts original beim 🙂

Gruß
Marco