

# **17075 Kühlerlüfteransteuerung 1 P0691 Kurzschluss nach Masse**

**Beitrag von „Scotty1“ vom 19. November 2018 um 21:52**

Nachdem ich meinen Kabelbaum für die PDE der rechten Zylinderbank gewechselt habe, läuft mein Dicker wieder super. Leider läuft seit der Reparatur der Lüfter auf vollen Touren. ( Es beginnt ca. 5 Sekunden nach Einschalten der Zündung) Der o.g. Fehler wird durch VCDS ausgegeben. Irgendwie bin ich ratlos, woher dieser Fehler mit einem mal kommt? Die rechte Drosselklappe war ausgebaut, wird aber nicht als Fehler gemeldet.