

# Codierung Lenksäulenmodul

Beitrag von „budlowski“ vom 6. Februar 2019 um 18:23

Abend miteinander,

Ich habe, in der Hoffnung einen Tempomat nachzurüsten, ein Multifunktionslenkrad mit Heizung in meinem 7L verbaut.

Zur Codierung des Lenksäulen-Steuergeräts hatte ich folgende Info zur Hand:[INDENT]

## **Steuergerät Codierung**

**STG 16 (Lenksäulenelektronik) auswählen**

**STG Codierung -> Funktion 07**

**00?xx:** Lenkradheizung

**0 - Lenkradheizung nicht verbaut**

**1 - Lenkradheizung verbaut**

**2 - Lenkradheizung verbaut (Steuerung über MFL-Taster)**

**00x?x:** Multifunktionslenkrad

**0 - Lenkrad ohne Multifunktion**

**1 - Multifunktionslenkrad (High) mit 6-Tasten und GRA-Bedienung**

**3 - Multifunktionslenkrad (Low) mit 4-Tasten und GRA-Bedienung**

**00xx?:** Lenksäulenverstellung

**1 - ohne elektrische Lenksäulenverstellung**

**2 - mit elektrischer Lenksäulenverstellung**

[/INDENT]

Nun habe ich bei meinem Steuergerät (Software Carport) nicht nur 5, sondern 7 Stellen zum Codieren.

[Unbenannt3.PNG](#)[Unbenannt2.PNG](#)[Unbenannt.PNG](#)

Die Multimedia- und Bordcomputertasten auf der rechten Seite funktionieren, nur natürlich der Tempomat und Lenkradheizung nicht.

Laut Messwerten kommen die Signale des MFL am Steuergerät an.

Hat jemand eine Info zur Codierung des Steuergerätes mit 7 Stellen?

Kann der Tempomat so überhaupt funktionieren? Ich würde dennoch ja Leuchten im Kombiinstrument usw benötigen oder nicht?

Liebe Grüße