

## ZV Fahrerseite innen lässt sich nicht entriegeln

**Beitrag von „Winnie“ vom 21. September 2019 um 10:01**

Guten Morgen,

Ich habe gestern festgestellt, dass die Zentralverriegelung sich nicht mehr über den Taster in der Fahrertür entriegeln lässt. Ich habe gestern meine Tochter abgeholt, und als sie ins Auto steigen wollte, waren die Türen aufgrund der Carnapping-Funktion verschlossen. Als ich die Türen von innen über den Taster an der Fahrertür entriegeln wollte, funktionierte das aber nicht. Um zu verhindern, dass mein Kind mir den Türgriff aus der Tür reißt, hat meine Frau dann schnell von der Beifahrersitz entriegelt. Ich habe festgestellt, dass sich die Türen von innen mit dem Schalter der ZV in der Fahrertür zwar verriegelt lässt, jedoch nicht wieder öffnen lässt. Jetzt wollte ich mal Fragen, ob dieses Problem irgend jemandem schon einmal untergekommen ist und ob es evtl. eine einfache Lösung dafür gibt. Kann es möglicherweise eine Sicherung sein, oder vielleicht ist der Schalter defekt....? Falls jemand das Problem kennt, bin ich dankbar für ein Feedback, bevor ich anfangs das Auto zu zerlegen und am Ende nix gutes bei heraus kommt. 🙄

Grüße Winnie

---

**Beitrag von „Arndt“ vom 21. September 2019 um 10:42**

Hallo Winnie.

Gleiches Phänomen hatte ich auch an meinem T2. Ich habe da irgendwann mal ein wenig Kontaktspray in den Schalter gesprüht, dann ging es wieder besser - aber immer noch nicht zu 100%.

---

**Beitrag von „Winnie“ vom 23. September 2019 um 11:54**

Hallo Arndt,

Bekommt man den Schalter einfach so (vorsichtig)rausgehebelt, oder muß dafür die Türverkleidung ab? Hab mal im Netz geschaut und natürlich nix gefunden. Aber der Schalter an sich kostet nur ein paar Piepen.

Danken und Gruß  
Winnie

---

### **Beitrag von „macko“ vom 23. September 2019 um 13:38**

Servus,

die Schalter sind von hinten geklipst....

Gruß  
Marco

---

### **Beitrag von „PowerPaul“ vom 6. Juni 2020 um 10:26**

Hallo Winnie. Bin neu hier, hatte aber das gleiches Problem. Hast du problem mit entriegelung hin bekommen? Türverkleidung ab, Schalter zerlegen, Platine mit Bremsenreiniger reinigen. Funktion ist zu 100% wieder da.

Gruß  
Paul