

Frage diverse Verkleidungen innen

Beitrag von „Hamburger Jung“ vom 27. Januar 2020 um 13:20

Moin zusammen,

ich hätte leider eine ganze Reihe von Kleinigkeiten im Innenraum meines jüngst erworbenen Touareg 2 FL zu erledigen:

- Verkleidung der A-Säule steht oben ab bzw. sitzt scheinbar nicht richtig - wie nehme ich die ab und montiere sie richtig ohne was kaputt zu machen?
- Im Bereich der Leseleuchten/Innenbeleuchtung vorne mittig am Dach klappert etwas, da müsste ich mal die Verkleidung abnehmen - kann man die einfach rausziehen ohne etwas kaputt zu machen?
- Lautsprecher-Gitter in der Fahrertür oben überm Türgriff klappert - muss die komplette Türverkleidung ab um da ranzukommen, oder kann man das Gitter einzeln raus ziehen?
- Klappe über der 12V-Steckdose an der Rückseite der Mittelkonsole ist abgebrochen - hat die schon mal jemand eigenhändig ersetzt?

Bin für Tips zu jedem einzelnen Punkt dankbar 🤔

Beitrag von „macko“ vom 28. Januar 2020 um 09:18

Servus,

zur A-Säule kann ich Dir folgendes schreiben: Diese ist im unteren Bereich zweimal mit normalen Spreiznieten geklipst, am oberen Ende ist eine spezielle Spreizniete, die die Verkleidung beim Auslösen des Airbags zwar ca. 3 cm löst, dann aber festhält, damit sie nicht in den Innenraum geschleudert wird. Dieser weißer Plastikclip wird bei Dir in der Verkleidung vermutlich nicht mehr richtig befestigt sein. Schau mal in der EBA zur CarPlay Nachrüstung, vorletzte Seite. [KLICK](#)

Zur Innenleuchte: Beim VFL war es so, das transparente Glas aushebeln, darunter sind zwei Schrauben.

Für alles sonstige würde ich Dir empfehlen, mal eine Stunde beim VW Reparaturleitfaden "erwin" zu buchen. Da kannst Du sämtliche Anleitungen für ein Stundenentgelt runterladen.

Gruß

Marco

Beitrag von „Hamburger_Jung“ vom 29. Januar 2020 um 06:59

Danke erstmal!

Hab gestern eine neue Klappe für die 12V-Steckdose besorgt, die kommt als erstes dran.

Verkleidung der A-Säule meinte ich den oberen Teil entlang der Windschutzscheibe. Ich schaue mir "erwin" mal an 😊

Beitrag von „macko“ vom 29. Januar 2020 um 09:43

Servus,

ja genau, für den oberen Teil an der Windschutzscheibe ist die von mir beschriebene Klammer verantwortlich.

Gruß

Maroc