

V6 3.0 TDI BJ 07 springt nicht mehr an nach Injektortausch

Beitrag von „Heidekreis“ vom 22. Mai 2020 um 20:16

Servus Zusammen,

zunächst einmal ein Hallo als Neuling an die Schwarmwissenden hier!

Ich komme mal gleich zum Thema:

Eigentlich dachte ich am Vatertag kann man dieZeit auch Sinnvoll verbringen und die mangelhaften Injektoren Zylinder 1 und 5 nach Diagnose selbst zu wechseln, obwohl ich weniger vom Fach bin und weiss es gehört auch ein gewissen Maß an Kompetenz dazu gleich vorweg gesagt.

Also lange Rede kurzer Sinn, Generalüberholte Injektoren getauscht, heute jemanden da gehabt zum anlernen via VCDS und Päng....er springt einfach nicht mehr an.

Auch die Werte der neuen Injektoren lassen sich nicht erklären. Wer hat einen Rat, kennt sogar die Ursache?!

Beitrag von „coala“ vom 22. Mai 2020 um 20:42

Servus nochmals,

immer noch fehlen, trotz diesbezüglichen Hinweises, essentielle Daten a la Motorkennbuchstabe, Baujahr, Laufleistung etc., im nun zum zweiten Male erstellten, 1:1 kopierten und komplett identischen Thema. Wenn du dir Hilfe erhoffst, dann wirst du auch ein Mindestmaß an Infos bereitstellen müssen, sonst wird das schwierig...

Grüße

Robert

Beitrag von „Heidekreis“ vom 22. Mai 2020 um 20:46

Hallo Robert, danke für den Hinweis.

Motorkennbuchstaben weiss ich leider nicht, Baujahr ist wie in der Überschrift bereits erwähnt 2007, die Laufleistung beträgt 260 TKM, ich hoffe diese Angaben sind ausreichend.

BG

Heidekreis

Beitrag von „Heidekreis“ vom 23. Mai 2020 um 15:16

Der Thread darf gelöscht werden, da der Wagen wieder läuft.

Beitrag von „dreyer-bande“ vom 23. Mai 2020 um 15:18

Hallo,

hast Du das Fahrzeug betankt?

Gruß

Hannes

Beitrag von „FrankS“ vom 23. Mai 2020 um 15:58

[Zitat von Heidekreis](#)

Der Thread darf gelöscht werden, da der Wagen wieder läuft.

prima, dass der Wagen wieder läuft. wir würde nun aber auch gerne wissen, wie du das hinbekommen hast, eventuell tritt das Problem ja nochmal auf und dann kann deine Antwort einem anderen Nutzer weiterhelfen. So funktioniert Forum

Gruß

frank

Beitrag von „Bergheimer“ vom 25. Mai 2020 um 13:30

Moinsen,

wahrscheinlich neuen IMA Code im MSTG nicht programmiert und trotzdem Nullmengen Kalibrierung durchgeführt...

VG

didi