

Reifendrucksensoren werden nicht erkannt

Beitrag von „hedi1968“ vom 9. Mai 2021 um 11:47

Hallo,

Alle 4 Reifendrucksensoren werden nicht erkannt. Die Sensoren habe ich ausgelesen(alle IO).

laut Fehlermeldung werden alle Sensoren nicht erkannt(Winter oder Sommerräder). Empfänger def. ??

Beitrag von „Hannes H.“ vom 10. Mai 2021 um 07:49

Hast du neue Sensoren gekauft, oder trifft das auch Sensoren, die schon mal vom System erkannt wurden? Beim T2 gab es mit dem Facelift neue Sensoren, die bis 2014 passen dann nicht mehr!

Beitrag von „hedi1968“ vom 11. Mai 2021 um 07:31

[Zitat von Hannes H.](#)

Hast du neue Sensoren gekauft, oder trifft das auch Sensoren, die schon mal vom System erkannt wurden? Beim T2 gab es mit dem Facelift neue Sensoren, die bis 2014 passen dann nicht mehr!

keine neuen Sensoren, die Originalen in Sommer / Winterrädern.

Fing mit den Winterrädern an, mal geuchtet , mal wieder aus.

Beitrag von „Hannes H.“ vom 11. Mai 2021 um 09:18

Sind die Sensoren ev. schon ein paar Jahre alt? So im Bereich von ca. 5 Jahren muss damit gerechnet werden, dass die Batterie leer wird und diese dann ersetzt werden müssen.

Beitrag von „hedi1968“ vom 15. Mai 2021 um 18:25

[Zitat von Hannes H.](#)

Sind die Sensoren ev. schon ein paar Jahre alt? So im Bereich von ca. 5 Jahren muss damit gerechnet werden, dass die Batterie leer wird und diese dann ersetzt werden müssen.

Batterien laut Tester gut

Beitrag von „Hannes H.“ vom 16. Mai 2021 um 20:49

Ich würde trotzdem mal die Sensoren neu kaufen und probieren, die kosten nicht die Welt (wenn man die nicht Original bei VW kauft) und das wäre mal der einfachste Ansatz.

Hast du mal den Fehlerspeicher beim Fahrzeug ausgelesen? Ist da was abgelegt?

Beitrag von „hedi1968“ vom 17. Mai 2021 um 19:50

[Zitat von Hannes H.](#)

Ich würde trotzdem mal die Sensoren neu kaufen und probieren, die kosten nicht die Welt (wenn man die nicht Original bei VW kauft) und das wäre mal der einfachste Ansatz.

Hast du mal den Fehlerspeicher beim Fahrzeug ausgelesen? Ist da was abgelegt?

Fehlerspeicher ausgelesen, die Sensoren werden nicht erkannt

Beitrag von „Holzfaeller“ vom 6. September 2021 um 13:48

Hallo,

ab welchem Baujahr wurden Reifendrucksensoren verbaut ?

Kann man diese auch nachrüsten ?

MfG

Holzfaeller

Beitrag von „coala“ vom 6. September 2021 um 15:04

[Zitat von Holzfaeller](#)

[...] ab welchem Baujahr wurden Reifendrucksensoren verbaut ? Kann man diese auch nachrüsten ? [...]

Servus,

die Zusatzausstattung bezüglich Reifendrucksensoren gab es beim 7P schon immer. Ab Nov. 2014 wurde das dann für Neuwagen Pflicht, weshalb der Touareg als Standardausrüstung ein indirekt messendes System ("Plattrollwarner") bekam, welches ohne Radsensoren auskam*. Die "richtige" RDKS mit Radsensoren kostete Aufpreis.

Da bei der Standardvariante u.a. die Funkempfänger in den Radkästen fehlen, ist eine Nachrüstung nach dem Schema einfach vier Reifendrucksensoren montieren zu lassen, nicht möglich. Es gibt z.B. von Kufatec aber Nachrüstsätze, da liegst du so bei gut 700 Euro, zzgl. Montagekosten für die Sensoren beim Reifendealer.

Grüße

Robert

* Nachträgliche Korrektur, da Fehler rein gehauen: Beim 7P existiert ausschließlich ein Reifendruckkontrollsystem mit Sensoren in den Rädern, siehe hierzu auch Beiträge #10 und 11.

Beitrag von „Hannes H.“ vom 6. September 2021 um 19:00

[Zitat von coala](#)

die Zusatzausstattung bezüglich Reifendrucksensoren gab es beim 7P schon immer. Ab Nov. 2014 wurde das dann für Neuwagen Pflicht, weshalb der Touareg als Standardausrüstung ein indirekt messendes System ("Plattrollwarner") bekam, welches ohne Radsensoren auskam. Die "richtige" RDKS mit Radsensoren kostete Aufpreis.

Servus,

soweit mir bekannt ist, hatten beim 7P alle Modelle ab dem Facelift die Sensoren verbaut. Die Variante mit dem indirekt messenden System gab es erst ab dem T3.

Beitrag von „coala“ vom 6. September 2021 um 19:32

[Zitat von Hannes H.](#)

Servus,

soweit mir bekannt ist, hatten beim 7P alle Modelle ab dem Facelift die Sensoren verbaut. Die Variante mit dem indirekt messenden System gab es erst ab dem T3.

Servus,

hast Recht!

Grüße

Robert