

# Fehler Frischluft- / Staudruckklappe

Beitrag von „Bergheimer“ vom 28. August 2021 um 11:21

Guten Morgen,

folgenden Fehlereintrag zur Klimaanlage.

Mechanischer Fehler Stellmotor, aber kein Hinweis auf welchen, also irgendwas mit V\$\$\$ ?

Wie ist der Fehler zu deuten ?

VG

Didi

-----  
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei:| DRV\7P6-907-040.clb

Teilenummer SW: 7P6 907 040 CP HW: 7P6 907 040 CP

Bauteil: Klima 4 Zonen H23 1507

Codierung: 36D600BE70

Betriebsnr.: WSC 31414 790 00001

ASAM Datensatz: EV\_AirCondiFront 004001

ROD: EV\_AirCondiFront\_VW52.rod

VCID: 045076BD6E9292ABABB-8050

2 Fehlercodes gefunden:

0381 - Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert

U1113 00 [008] - -

[Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft]

Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 00000001

Fehlerpriorität: 6

Fehlerhäufigkeit: 13

Verlernzähler: 188

Kilometerstand: 129554 km

Datum: 2021.06.23

Zeit: 13:12:21

0414 - Stellmotor für Frischluft/Umluft-Staudruckklappe

B108B 07 [008] - Mechanischer Fehler

Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 00000001

Fehlerpriorität: 3

Fehlerhäufigkeit: 3

Verlernzähler: 183

Kilometerstand: 129006 km

Datum: 2021.06.08

Zeit: 15:06:51

---

### **Beitrag von „110186b“ vom 19. April 2024 um 20:38**

Moin wie hat sich der Fehler bei dir bemerkbar gemacht und was war die Lösung

---

### **Beitrag von „Bergheimer“ vom 20. April 2024 um 09:46**

Moin,

nur beim Auslesen bemerkt, sonst keine Auswirkung . Ist auch "nur" Fehlerstatus 6.

Deswegen noch keine Maßnahmen ergriffen.

Könnte aber sein, das zum Wechsel des Stellmotors das Armaturenbrett raus muss.

VG

didi

---

**Beitrag von „110186b“ vom 22. April 2024 um 07:24**

Es macht sich bemerkbar das bei Einstellungen Auto auf der Beifahrer Seite im Fußraum Frontscheibe und die beiden zum Fahrer kalte Luft kommt. Stelle ich auf das Symbol für die Frontscheibe kommt warme Luft geht bis zur Einstellung für Fußraum danach wieder kalt