

# Sitzheizung hinten

**Beitrag von „Heiko1974“ vom 23. Januar 2022 um 12:57**

Hallo Zusammen,

ich habe folgende Frage, zur Sitzheizung hinten.

Ich habe hinten im Fond ein Climatronic Bedienteil für separate Steuerung der Temperatur für hinten, allerdings hat das Bedienteil keine Schalter für die Sitzheizung.

Unter den Sitzen habe ich etliche Kabel gesehen, kann diese aber nicht zuordnen, ist das eventuell eine Vorbereitung zur Sitzheizung für die hinteren Sitze.

Das Bedienteil konnte ich leider nicht herausholen, habe die Luftauslässe herausgenommen und mal ein paar Bilder gemacht was sich dort hinter versteckt.

Leider keine weiteren losen Stecker (falls nötig) die an ein eventuelle neues Bedienteil mit Sitzheizung gesteckt werden könnten oder muss das nicht?

Könnt Ihr mir ein paar Tipps geben ob ich her falsch liege?

Bessere Bilder sind mir leider nicht gelungen.

Diese beiden Bilder sind vom Bedienteil

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

Foto unter den hinteren Sitzen

Beste Grüße

Heiko

---

**Beitrag von „JSFK“ vom 23. Januar 2022 um 13:37**

Die Kabel unter den Sitzen könnte entweder die Sitzbelegungerkennung sein oder für die Gutschnalle.

Ist aber nur eine Vermutung

Gruß Jörg

---

### **Beitrag von „coala“ vom 23. Januar 2022 um 16:12**

Servus Heiko,

was ist denn letztlich nun deine Frage? So recht blicke ich da nicht durch. Wenn im Fond keine Sitzheizung verbaut ist (das war Sonderausstattung), dann hilft dir weder ein anderes Bedienteil noch irgendwelche Kabel (wo denn?) anzustecken, weil die hierfür notwendigen Heizmatten in den hinteren Sitzen schlichtweg nicht vorhanden sind.

Grüße

Robert

---

### **Beitrag von „pe7e“ vom 23. Januar 2022 um 16:18**

Hi,

Die Sitzung hinten hat pro Sitz ein Kabelpaar für die Lehnen und ein Kabelpaar für die Sitzflächen. Also 2 Adern pro Teil - 8 Kabel n Summe (jeweils + und -).

Die Kabelpaare haben jeweils einen Stecker. Diese Stecker kommen an den Kabelbaum. Ob der direkt am an den Knöpfen Endet oder am Steuergerät ... Das weiß ich nicht

Gruß Peter

---

### **Beitrag von „Heiko1974“ vom 23. Januar 2022 um 16:44**

### [Zitat von coala](#)

Servus Heiko,

was ist denn letztlich nun deine Frage? So recht blicke ich da nicht durch. Wenn im Fond keine Sitzheizung verbaut ist (das war Sonderausstattung), dann hilft dir weder ein anderes Bedienteil noch irgendwelche Kabel (wo denn?) anzustecken, weil die hierfür notwendigen Heizmatten in den hinteren Sitzen schlichtweg nicht vorhanden sind.

Grüße

Robert

Hallo Robert,

ja hast recht, meine Frage ginge dahin das ich ir sonst ein neues Bedienteil mit Sitzheizung für die äußeren Fondsitze besorgt hätte. Hätte ja sein können das bei einigen Fahrzeugen teilweise die Vorbereitungen gegeben sein könnte.

Das war mein Gedanke.

Gruß

Heiko

---

### **Beitrag von „coala“ vom 23. Januar 2022 um 17:12**

Servus Heiko,

leider sind die Heizmatten nicht standardmäßig verbaut. Nachrüsten ist wohl möglich, der Aufwand hierzu aber fraglich. Schau in dem Zusammenhang auch mal [hier](#), falls nicht sowieso schon entdeckt.

Grüße

Robert

---

### **Beitrag von „Heiko1974“ vom 26. Januar 2022 um 09:45**

Hallo Robert,

Ich danke für die Info.

Dann hat sich das erledigt ☐.

Gruß

Heiko