

Fehlermeldung 01772-008 auf Luftfahrwerk VW Touareg 2003

Beitrag von „Fastjaco“ vom 13. Februar 2022 um 21:05

Hallo ,

Ich habe ein Touareg 7L V10 tdi von 2003.

Seit einige Monate habe ich nach 30 min fahren immer eine Fehlermeldung am Dashboard.

Meine Werkstatt hat die mal geprüft mit Bosch gerat.

Siehe in annex : 01772-008 : Signal von druksensor Niveau Riegelung G291 : nicht correct / falsch

Meine Bosch Werkstatt hat nicht soviel Erfahrung mit VW Touareg 7L und ich auch nicht.

Können Sie mir beraten wo diesen sensor montiert ist ?

Den können wir mal prüfen und eventuell tauschen.

Danke für ihre Hilfe & grüsse,

Jeroen

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

Beitrag von „Sierrakiller“ vom 13. Februar 2022 um 23:12

Hallo Jeroen

Ich habe mal versucht, Deinen Fehler im VCDS Wiki und bei RossTech zu finden. Dummerweise gibt es den Fehler 01772 dort nicht.

Aber Dein Sensor G291 müsste laut SSP302 im Ventilblock des Kompressors sitzen. Soweit ich weiss, kann man zwar den Ventilblock einzeln ersetzen, aber ich glaube nicht, dass man den Sensor ersetzen könnte.

Der Kompressor mit Ventilblock sitzt im Schweller unter der Beifahrertür. Wenn Du die lange Plastikverkleidung abbaust, dann kommst Du da gut dran. Um sie allerdings ganz ab zu nehmen muss am hinteren Aufbockpunkt der Gummiblock abgeschraubt werden.

Viel Erfolg

Beitrag von „Fastjaco“ vom 15. Februar 2022 um 20:22

Vielen Dank Sierrakiller für die Erklärung !