

Leuchtweitenregulierung nicht korrekt

Beitrag von „hfparig“ vom 13. Januar 2023 um 21:01

Hallo

an unserem 7L BJ 2007 Luftfahrwerk, Cenon mit Kurvenlicht und Abbiegelicht wurde der ABS Sensor hinten links getauscht. Jetzt arbeitet die LWR nicht mehr sauber. Heißt beim Zünden fahren beide Scheinwerfer hoch und runter sowie nach links und rechts. Beim fahren sind dann die Scheinwerfer von der Höhe her unterschiedlich. Der rechte ist deutlich tiefer als der linke.

Im Bordcomputer ist kein Fehler. Könnte evtl ein falscher Sensor verbaut worden sein?

Beitrag von „Hannes H.“ vom 13. Januar 2023 um 21:24

Hast du dir mal die Sensoren für die Höhe des Fahrwerks angesehen? Die stecken gerne mal fest, mit dem ABS-Sensor hat das nichts zu tun.

MfG

Hannes

Beitrag von „hfparig“ vom 14. Januar 2023 um 06:42

Hallo Hannes,

danke für die schnelle Antwort. Wo sitzen denn die Sensoren?

Beitrag von „coala“ vom 14. Januar 2023 um 21:17

Servus,

da wird eben schlichtweg ein Scheinwerfer nicht richtig eingestellt sein. Mit einem Niveausensor hat das nichts zu tun, die Korrekturwerte sind ja nicht pro Seite individuell, sondern gelten stets für beide Scheinwerfer.

Lass bitte zunächst die Scheinwerfereinstellung prüfen.

Grüße

Robert