

Entlüftungsnippel VA-Diff

Beitrag von „knuth5“ vom 30. Januar 2023 um 21:29

Ich habe ein Problem mit der Entlüftung des Vorderachsdifferentials.

Der Schlauchanschluss (Nippel) lässt sich ohne Probleme um 360° drehen. Nur die Arritierungsrippen am Gehäuse verhindern, dass es sich selbständig macht.

Dem entsprechend tritt an der Stelle Öl heraus und markiert sein Revier.

Gibt es dafür einen Rep.-Satz?

Hat jemand das Problem gehabt und gefixt?

Im Etkä ist nichts zu finden.

Beitrag von „knuth5“ vom 31. Januar 2023 um 18:11

Hat sich erledigt