

# Anhängersteckdose ohne Funktion

**Beitrag von „tino111“ vom 31. Mai 2023 um 12:51**

Leider funktioniert die Anhängersteckdose nicht mehr ( Beleuchtung/Blinker am Hänger geht nicht mehr ). Die Anschlüsse an der Steckdose, sowie die Sicherungen vorne linke und rechts wurden bereits geprüft. Hat jemand noch eine gute Idee ? Danke.

---

**Beitrag von „Bergheimer“ vom 31. Mai 2023 um 15:14**

Moin,

tippe den auf Stecker vom Anhänger.... 😊

VG

didi

---

**Beitrag von „wastel61“ vom 25. Juni 2023 um 08:01**

[Zitat von tino111](#)

Leider funktioniert die Anhängersteckdose nicht mehr ( Beleuchtung/Blinker am Hänger geht nicht mehr ). Die Anschlüsse an der Steckdose, sowie die Sicherungen vorne linke und rechts wurden bereits geprüft. Hat jemand noch eine gute Idee ? Danke.

Hallo tino

Das Problem haben wir auch kurz nach dem Kauf unseres Dicken festgestellt. Der Wagen war dann im Autohaus wo wir ihn gekauft haben. Es stellte sich heraus das das Steuergerät für den Anhängerbetrieb defekt ist. Es wurde ein neues bestellt und geliefert. Bei Einbau stellte sich dann aber raus das das Gerät eingebaut und angeschlossen werden kann, es aber nicht in Betrieb genommen werden kann. Der Dicke geht nun noch einmal in die Werkstatt, dann wird das Steuergerät wieder eingebaut und er geht in eine VW-Werkstatt zum Freischalten des

Gerätes.

---

### **Beitrag von „Bergheimer“ vom 25. Juni 2023 um 08:50**

Moin,

für 20€ gibt es ein Prüfgerät in der Bucht zu kaufen, es lassen sich beide

Anschlüsse und Funktionen testen und mögliche Fehler eingrenzen.

Damit konnte ich mein Problem lösen.

VG

didi

---

### **Beitrag von „wastel61“ vom 25. Juni 2023 um 09:07**

Und was hatte er dann?

---

### **Beitrag von „Bergheimer“ vom 27. Juni 2023 um 11:23**

Moin,

Bremslicht und Rückfahrlicht vom Fahrradträger defekt, Meldung im Display vom Fahrzeug.

Dose Träger geöffnet, nichts gefunden.

Dose Fahrzeug geöffnet, recht knifflig, nichts gefunden.

Tester gekauft, Dose Fahrzeug fehlerfrei > Träger erzeugt den Fehler.

Es war ein Kabelbruch in der Zuleitung, Mittig.

VG

didi