

Kein DAB+ Empfang beim Discover Premium

Beitrag von „maxi52“ vom 14. September 2023 um 20:56

Hallo an alle,

Seit Montag haben wir unseren Touareg 3.0 286 ps Baujahr 2019.

Wir haben das große Display 15 Zoll.

Leider habe ich keinen DAB+ Empfang

und ich kann auch nur AM ,FM ,Web Radio empfangen.

Web Radio wir wohl nur mit we connect funktionieren oder ? Aber warum gibt es kein DAB+ Empfang.

Kann mir da einer weiterhelfen?

Gruß Markus

Beitrag von „coala“ vom 14. September 2023 um 21:15

Servus Markus,

ganz einfach: Der Vorbesitzer hat die Option "Digitaler Radioempfang DAB+ (EUR 245.-) wohl nicht bestellt. Webradio kannst du entweder über kostenpflichtige Datenpakete nutzen oder über eine eigene SIM-Card mit Datenvolumen.

Grüße

Robert

P.S.: Ich habe der Überschrift etwas mehr Aussagekraft verliehen.

Beitrag von „maxi52“ vom 14. September 2023 um 21:37

Vielen Dank für die Antwort,

Ich könnte also meine Handy sim einstecken und habe dann web Radio?

Meine Sim karte wäre aber zu klein gibt es einen Adapter dafür?

Gruß Markus

Beitrag von „coala“ vom 14. September 2023 um 21:49

Servus Markus,

richtig, es muss halt eine Datenkarte sein, nicht nur rein für Telefonie freigeschaltet. Adapter gibt es für alle Größen der aktuellen SIMs, letztlich musst du nur darauf achten, dass du beim Format einer normalen SIM-Karte landest, die dann eben in den Slot im Handschuhfach passt.

Grüße

Robert

Beitrag von „maxi52“ vom 17. September 2023 um 08:29

Vielen Dank für die Hilfe.

Meine Sim läuft.

Um jetzt Webradio zu hören benötige ich jetzt nur noch bei WE Connect ein Abo kaufen.

Gruß Markus

Beitrag von „Arghya77“ vom 18. Dezember 2024 um 09:10

If you're experiencing no DAB+ reception with the Discover Premium system, there could be a few potential issues. First, ensure that your antenna is properly connected and not damaged. Check if DAB+ is enabled in the settings menu. If you're in a low-signal area *** **Edit coala:**

Werbelink zu Online-Spielcasino entfernt - und den Spamer gleich mit dazu ***
reception may be poor. Lastly, try resetting the system or updating the firmware, as it might resolve the issue.