

Untersuchung des Luftfilterkastens

Beitrag von „Loose_Leash“ vom 14. Mai 2024 um 13:46

Hallo zusammen

Ich habe die Beiträge zum Thema Luftfilter / Nässe und daraus resultierende Risikoszenarien mit Interesse durchstöbert. Das hat mich dann dazu bewogen unseren 3.0 TDI, TIII CR/, 286 PS mal diesbezüglich unter die Lupe zu nehmen. Wir haben den Wagen seit letzten Herbst (jetzt ca. 62'000 km) und Dank dieses Forums konnte ich das ein oder andere Wissenswerte erfahren. Vielen Dank an dieser Stelle.

Dank Detailinfos von Erwin war die Vorgehensweise gut beschrieben. Vorgefunden habe ich die Situation gem. Bild 1.

[Bild_1.jpg](#)

Beim roten Pfeil gibt es eine Wasserablaftülle, auf die ein Schlauch mit durchbohrtem Stopfen (Drossel?) gesteckt ist. Der Einlauf war einigermassen mit Staub und Dreck verlegt.

Beim gelben Pfeil gibt es auch eine Wasserablaftülle aber keinen Schlauch. Das ist auch im Erwin so dokumentiert (D4B8083B28D-Instandhaltung_genau_genommen).

Für mich ist bloss nicht verständlich, warum links ein Schlauch und rechts kein Schlauch vorgesehen ist?

[Schlauch_auf_Tülle.jpg](#)

Im Bild oben seht Ihr den Wasserablaufschauch auf der Tülle (roter Pfeil). Bemerkenswert war für mich, dass der Schlauch zwischen Luftfilterunterteil (Pos. 14) und dem Querträger (gelber Pfeil) eingeklemmt war und somit die Funktion nicht mehr gegeben war.

Ich habe den Schlauch wieder montiert aber unter dem Querträger geführt und den Stopfen weggelassen.

Den Luftfilter habe ich von aussen mit dem Staubsauger abgesaugt und den Kasten ausgewischt. Nachdem ich heute morgen an anderer Stelle gelesen habe, dass der Ausbau der Luftfilters durchaus etwas Kraft benötigt, um aus den Rastungen zu kommen, werde ich ihn nächstens mal genauer anschauen.

[Ablaufschlauch mit Stopfen.jpg](#)

Hier noch das Bild vom Schlauch mit dem durchbohrten Stopfen.

Gruss und eine schöne Woche

Holger

Beitrag von „Linx“ vom 21. Mai 2024 um 00:16

Hallo Holger,

ich habe deinen Beitrag aus dem 7P-Thema [Motorschaden durch nassen Luftfilter](#) "ausgeschnitten" und in das Touareg CR Forum verschoben.

Die Dokumentation ist ja sehr vorbildlich, aber gab es denn ein Problem, was dich zu dieser Untersuchung bewegt hat? Den CR gibt es nun schon 5 Jahre, und bisher hatte noch keiner von einem nassen oder kaputten Luftfilter berichtet.

Gruß Andreas

Beitrag von „Loose_Leash“ vom 23. Mai 2024 um 07:08

Hallo Andreas

Sorry, dass ich nicht darauf geachtet habe den Beitrag im CR Forum zu platzieren und danke fürs "umplatzieren".

Zu Deiner Frage:

Nein, ich hatte keine Probleme, sondern bin wie ich geschrieben habe, durch die anderen Beiträge auf das Thema aufmerksam geworden. Daraufhin habe ich mir die Sache einmal angeschaut.

Was mich halt erstaunt hat, war die Ausführung der Kastenentwässerung auf der einen Seite mit Schlauch und "Stopfen" und auf der anderen Seiten nur ein Tülle ohne Schlauch. 🤔 ???

Das der Schlauch auch noch eingeklemmt montiert war hat mir auch nicht unbedingt gepasst.

Gruss

Holger