

Zentralelektrik (Stg. 9) falsch codiert beim Freischalten des FLA

Beitrag von „MartinaMandel“ vom 18. Juni 2024 um 19:35

Hallo, bei der Freischaltung des normalen Fernlichtassistenten mit VCDS über Steuergerät 9, ist irgend etwas schief gelaufen.

Nun mag das Fernlicht nicht mehr und die vorderen Blinker mit Taglicht funktionieren nicht. Hinzu kommt die Fehlermeldung

Kurvenlicht (was glaube ich gar nicht verbaut ist). Es sind keine Matrixscheinwerfer verbaut, nur normale LED. Kein Ambientelicht, keine elektrischen Sitze, Innovision Cockpit vorhanden.

Der L-Code für Byte 0-5 wäre hier für interresant, oder ?, um die Werte zu vergleichen.

Um nicht noch mehr Schaden anzurichten, bitte ich Euch um Hilfe, für die ich mich schon im voraus bedanken möchte.

VG

Rainer