

# Touareg 7P 4.2 TDI Fehler

**Beitrag von „110186b“ vom 30. Juli 2024 um 00:31**

Folgende Fehler sind aufgetreten der mit dem Raildruck ist beim beschleunigen Kickdown aufgetreten. Zündung aus wieder an Fehler weg und fährt wieder normal hat das schon jemand gehabt. Wie Wechsel ich am besten den DDS

---

**Beitrag von „110186b“ vom 30. Juli 2024 um 07:11**

Die ersten Bilder sind im Stand die anderen bei 2000 Umdrehungen. Heute morgen war nix weiter lief sogar im Sportmodus top. Kann es sein daß er sich kurz verschluckt hat im Lastwechsel

---

**Beitrag von „110186b“ vom 30. Juli 2024 um 07:12**

Wie sehen die Werte von den Injektoren aus

---

**Beitrag von „110186b“ vom 31. Juli 2024 um 18:57**

Die Werte der Injektoren

---

**Beitrag von „denko31“ vom 1. August 2024 um 23:48**

DDS ->

Thema

## Einbauposition vom Differenzdrucksensor 3.0 V6 TDI

Hallo.

Auch auf die Gefahr hin, dass ich was überlesen habe müsste ich mal wissen, wo bei meinem Touareg der Differenzdrucksensor eingebaut ist.

Der Wagen hat jetzt 174310 km gelaufen und gibt mir im Motorsteuergerät folgende Fehlermeldungen:

Adresse 01: Motorelektronik (CAS) Labeldatei: 059-907-401-CAT1.clb

Teilenummer SW: 7L0 907 401 N HW: 7L0 907 401 H

Bauteil: 3.0TDI EDC17G104AG 0060

Revision: --H02--- Seriennummer: VWX3Z0G1692736

Codierung: 04210023591F0D68

...

dom30000

1. September 2019 um 14:24

video das evtl. hilft

[- YouTube](#)

---

### **Beitrag von „Treg623“ vom 2. August 2024 um 08:50**

[Zitat von denko31](#)

DDS ->

Hallo,

leider ist es beim V8 TDI nicht so einfach wie beim V6, weil die DDS oben am Getriebe sitzen. Um an die dran zu kommen muss lt. Reparaturleitfaden das Getriebe abgesenkt werden. Das ist also nicht mal einfach so erledigt.

Gruß Paul

---

**Beitrag von „denko31“ vom 2. August 2024 um 12:40**

oh mann.. blöderen ort haben die nicht gefunden.

---

**Beitrag von „110186b“ vom 9. August 2024 um 21:00**

Ja das stimmt sitzen auf dem Getriebe. Frage ist was mit dem niedrigen druck im rail ist

---

**Beitrag von „desmo0815“ vom 31. August 2024 um 08:58**

Zum DPF kann ich nichts sagen, aber bei meinem V6 hatte ich das Problem mit dem niedrigen Raildruck auch. Ich habe dann bemerkt dass in der Rücklaufleitung, an dem Teil wo die Leitungen zusammen laufen- am Ende der Leitung, eine Undichtigkeit war. Ich habe daraufhin ein original Bosch-Teil in der Bucht gekauft und ausgetauscht. Damit war der Fehler mit dem zu niedrigen Raildruck behoben.

[IMG\\_0375.jpg](#)

---

**Beitrag von „110186b“ vom 9. September 2024 um 12:00**

Hab den Fehler gefunden es Mär das Mengenventil an der Pumpe gibt es so nicht einzelne eigentlich