

Keine Animation auf dem Innovision Cockpit beim Öffnen der Fahrertür

Beitrag von „NewDriver“ vom 12. August 2024 um 16:20

Hallo in die Runde,

seit meinem 1. Ölwechsel habe ich festgestellt, dass beim Öffnen der Fahrertür

kein R Logo mehr auf dem Bildschirm zu sehen ist. Nicht Notwendig, aber was da war soll auch bleiben!

Nun der Ölwechsel hat nichts damit zu tun, aber vielleicht die anschließende Rückstellung?

Kann jemand Auskunft zum Aktivieren geben?

Ich wünsche eine angenehme Woche

NewDriver

Beitrag von „CasiBo“ vom 12. August 2024 um 20:38

Hi, schon mal das System neu durch gestartet?

Lange bis zum Neustart den Lautstärkeregler drücken.

Grüß

Carsten

Beitrag von „NewDriver“ vom 12. August 2024 um 21:00

Hallo Carsten,

nein habe ich noch nicht. Aber morgrn vormittag probiere ich es aus.

Grüße

Detlef

Beitrag von „NewDriver“ vom 13. August 2024 um 17:41

Hallo Carsten,

hat leider keine Wirkung gezeigt. Ich frage mich ob das Rückstellen des Services im Steuergerät des Innovision Cockpit gemacht wird und dort ein Bit entfernt wurde?

Hat jemand noch eine andere Lösung?

Grüße

Detlef