

# Motorstörung Werkstatt, blinkende Glühspirale, V10 2009

**Beitrag von „Thomas W.“ vom 21. November 2024 um 17:00**

Hallo Schwarmintelligenz.

seit neuestem kam immer nach 10-16km die Warnung

Motorstörung Werkstatt, dazu blinkt das Glühspirale Symbol

In meiner Haus und Hof Werkstatt erklärte mir das Gutman Messgerät am OBD angerüsselt, dass ein Additivbehälter leer ist.

Nach weiterer Recherche handelt es sich um das Additiv Satacen G052143A2.

Trüffle ich beim üblichen Online Marktplatz nach dieser Nummer bekomme ich bei der Suche nach G052143A2 etliche Additive angezeigt für die verschiedensten Fahrzeughersteller (auch VW)

aber bei keinem Anbieter ist das G052143A2 im Artikeltext... und bei den VW ist kein Touareg in der Liste

Muss ich das doch beim Freundlichen kaufen? gib der mir das auch in die Hand zum selberfüllen? oder will/muss der das unbedingt in der Werkstatt machen?

Gruß

Thomas

---

**Beitrag von „donadi“ vom 21. November 2024 um 20:51**

Kaufe dir das schnell beim Händler, ist deutlich einfacher. Und dann schaust du hier:

<https://www.touareg-freunde.de/forum/thread/28846-motorst%C3%B6rung-werkstatt-blinkende-gl%C3%BChspirale-v10-2009/>

<https://youtu.be/qCpPwM2pzjw>

Und hier:

Thema

## **Additiv satacen G 052143 auffüllen V10**

Moin

Ich möchte mein Additiv G 052143a2 Satacen auffüllen.  
Nach langem suchen habe ich die Anschlüsse hinter dem Tankdeckel gefunden.  
Hat einer Erfahrung mit dem selbstbefüllen?

Eis gibt einen kleinen und eine großen Anschluss.

Welcher ist zum Absaugen und welcher zum Befüllen.

Kann mir Bitte einer weiterhelfen:-)

Es kann ja nicht sein das ich der erste hier bin der es selber machen möchte.

Vielen Dank für eure Hilfe

Meister

10. Mai 2011 um 18:57