Original Unterbodenschutz beim 7P im Bereich der Anhebestelle reparieren

Beitrag von "alwer" vom 9. März 2025 um 22:11

Hallo Community!

Bei meinem 7P hat sich im Bereich der Anhebestelle vorne rechts der werkseitige Unterbodenschutz geloest. An einer Stelle ist die Karosserie nut mit Grundierung versehen. Ich meochte die Stelle schnellst moeglich versiegeln. Kennt jemand die originale Dichtmasse, die VW vom Werk aus einsetzt?

Vielen Dank!

VG, AW