Kein Mux mehr bei unserem R5

Beitrag von „andreas“ vom 25. Oktober 2004 um 19:37

> Zitat von Thanandon
>
> bei einig. fahrzeugen hat der regensensor auf der scheibe falsch reagiert und beide batterien geleert....mal sehen was passiert
> viel glück

War dieses Phänomen denn nur, wenn man den Scheibenwischer dauerhaft auf Automatik stehen hatte?

Gruß
andreas