Mikes Touareg V2.0

Beitrag von „windeck“ vom 19. Februar 2008 um 08:40

> Zitat von mike
>
> --- Zuerst dachte ich ja, es sei der falsch montierte Henkel. Nachdem ich das aber behoben habe, fallen mir bei >140, ganz extrem bei >180 die Windgeräusche "hinten oben" auf. Ist das der Henkel? Oder der neue Spoiler? Auf alle Fälle viel lauter als beim Vorgänger - Meinungen?
>
> .

da bleibt Diir nur eins. --Henkel runter und ohne Henkel ausprobieren.

wenn´s laut bleibt ist es nicht der Henkel!

Ich glaube aber nicht das der neue Dachspoiler laute Geräusche verursacht. Habe die Reling auf dem Dach und kann keine extreme Geräuschentwicklung vom Heck feststellen. Bin aber der Meinung das mein Schibedach leiser sein könnte - ist aber nicht so laut das es nerven würde.

Beim Henkel können event. auch die Gummis leicht überstehen und Geräusche verursachen. Der Querschnitt der Gummmis ist unterschiedlich - Eine Seite dick die andere Seite dünn. Falsch eingezogene Gummis wären auch eine Möglichkeit.

Gruß Ralf