Steuerkettenspiel zu groß

Beitrag von „applefan76“ vom 22. Juli 2008 um 15:58

Kommt leider auch beim 241PS Motor vor!

War vor ein paar Wochen selbst betroffen - Reparaturkosten: 3.600,-:(

VW übernahm 50% der Kosten bei meinem 05er T-Reg.

PS.: Liebe Grüße aus Wien an die gesamte Touareg "Fangemeinschaft"